

A N E X O
L A M I N A S




FIGURA Nº 1. Inestabilidad de laderas en la cuenca del Río Reventado





FIGURA Nº3. Area desestabilizada (Según Mora, Estrada, Delgado, 1955).



SIGNOS CONVENCIONALES

CAMINOS	Línea de transmisión eléctrica, Cerca
Transitable todo el año	Iglesia, Casa de escuela, Mina
Pavimento, dos o más vías	Molino de viento, Molino de agua
Grava, dos o más vías	Hito de posición fija, Hito de cota fija
Pavimento, una vía	Cota topográfica sin comprobar
Grava, una vía	Estación magnética
Transitable sólo en verano, grava o tierra	Superficie irregular
Para carreta o bestia	Sabana
Vereda	Boque, Mayoría, Charrel
Numeración de carreteras: Nacional, Regional	Arboles frutales
FERROCARRILES	Marisma, Yurro
Vía única (107 cm), lateral inglesa	Pozo, Manantial, Río intermitente
Vía única angosta (91 cm)	Lago o laguna intermitente
LÍNEAS	Cáñaga o pantano, Represa
Inter-nacional	Rapido grandes, Saltos grandes