

5. Principales amenazas y riesgos identificados en el interior del centro educativo y en sus alrededores


Al interior del centro

- Talud en la parte inferior de la cancha de basketball que amenaza la infraestructura del pabellón en el que se encuentra la dirección del centro escolar.
- Solamente hay un juego de gradas en la parte de atrás del pabellón para llegar a la cancha, y para evacuar en caso de una emergencia.
- Talud alrededor de la cancha de básquet sin protección.
- Servicios sanitarios con problema de abastecimiento de agua constante y algunos servicios están en mal estado.
- Basureros insuficientes y presencia de basura en distintas partes del plantel.
- Basura acumulada en la parte de atrás del portón de entrada del centro escolar.
- Resumideros sin tapadera en el patio del área Sur Oeste.
- Materiales de construcción en mal estado colocados en la parte de atrás de la cocina de escuela saludable.
- Mesas de la cocina en mal estado.
- Cerca con alambre de púas en el lindero que Sur Oeste.
- Láminas del techo del aula de parvularia en mal estado.
- Fisura en la pared que une el aula de parvularia con el pabellón.
- No hay extintor en el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA).
- Los materiales educativos no están organizados adecuadamente en las aulas.
- Algunas aulas las puertas no se abren con facilidad.
- No hay botiquín para atender emergencias individuales.

En los alrededores del centro

- Cercanías de las faldas del cerro Texital
- Bosque de cipreses con una altura de más de 156 metros sembrado en la propiedad contigua al pabellón Sur.
- Cercanías del albergue de los damnificados del deslizamiento de tierra del cerro Tizapa.

5.1 Mapa de Riesgos y Recursos del Centro Escolar Licenciado José Daniel Carías



Simbología

	Zona segura		Sanitarios
	Árboles (cipreses)		Cocina
	Zona de riesgo		Basura acumulada
	Infraestructura en mal estado		Bomba de la cisterna

5.2 Mapa de evacuación del Centro Escolar Licenciado José Daniel Carías



Simbología



Zona segura




Zona seguras por grados



Ruta de evacuación



Sanitarios



Cocina



Bomba de la cisterna



Árboles (cipreses)

5.3 Recursos identificados al interior del centro escolar y en la comunidad educativa

Recursos al interior del centro educativo

Recursos humanos:

- Consejo Directivo Escolar, CDE.
- Comisión de Protección Escolar y sus comités.
- Docentes y alumnos del centro escolar.
- Padres y madres de familia.
- Vigilante del centro escolar.

Recursos de informática:

- Centro de Recurso para el Aprendizaje (CRA) con sus computadoras e impresora.
- Equipo de proyección.
- Teléfono fijo y celulares personales.
- Equipo Work-Cats (estudiantes de apoyo al CRA).

Recursos logísticos:

- Botiquines.
- Megáfonos y silbatos.
- Cocina.
- Bodega para alimentos.
- Cancha de basketball y área verde a la entrada del centro.
- Sanitarios.
- Medios de transporte de docentes.

Recursos en la comunidad

- Comité de Protección Civil Municipal
- Cruz Roja Salvadoreña
- Policía Nacional Civil
- Parque Central
- Iglesias católica y evangélicas
- Cuerpo de Bomberos de Ahuachapán
- Destacamento Militar de Ahuachapán