


30 En el terremoto de Taiwan, muchos edificios modernos de altura carecían de la suficiente sismorresistencia. Además, muchas plantas industriales —en gran parte también de semiconductores— se vieron obligadas a paralizar la producción durante semanas debido a cortes en el suministro de energía eléctrica.



31 El terremoto de izmit se produjo en la falla al norte de Anatolia, un sistema de rotura tectónico que desde hace muchos años ya fue explorado exhaustivamente. Ya hace tiempo que se debería haber contado con este terremoto, dado que la migración de la actividad sísmica en este siglo apuntaba a que en la parte occidental del país iba a suceder un sismo.