

DOCUMENTO ORIGINAL EN MAL ESTADO

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN
SUCHITEPEQUEZ

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	012
TOTAL	012

Siglo XX NUMERO : 1 FECHA : 17/10/23 HORA :

POBLACION : Mazatenango DEPARTAMENTO : Suchitepéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.23Min.54Seg. LONG. : 91Grad.19Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Entre Mazatenango y Rio Bravo sucedieron varios derrum-
bes considerables sobre la línea férrea.

Siglo XX NUMERO : 2 FECHA : 02/10/05 HORA :

POBLACION : Patulul DEPARTAMENTO : Suchitepéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.23Min.3+Seg. LONG. : 91Grad.14Min.13Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 28 +2 mm. LLUVIA MENSUAL : 3 12 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El tren del sur se retraso ayer a causa de un considera-
ble deslave sobre la línea férrea entre las estacion-
es Chipó y Patulul causado por las fuertes lluvias.

Siglo XX NUMERO : 3 FECHA : 28/01/36 HORA :

POBLACION : Sn.Fco.Zapotitlan DEPARTAMENTO : Suchitepéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min.10Seg. LONG. : 91Grad.31Min. 25Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : : ANCHO : .
ESFESOR : : VOLUMEN : .
DAÑOS :
HUMANOS : 1muerto,1herido MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Hayer un derrumbe en el tramo carretero El Zambo, golpeó gravemente a dos peones habiendo fallecido uno de ellos y se teme por la vida del otro.

Siglo XX NUMERO : 4 FECHA : 07/07/36 HORA :

POBLACION : Patulul DEPARTAMENTO : Suchitepéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min.35Seg .ONG. : 91Grad. 7Min. 45Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : : ANCHO : .
ESPEOR : : VOLUMEN : .
DAÑOS :
HUMANOS : : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 29 99 mm. LLUVIA MENSUAL: 4 38 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

De patulul a Tolimán, el paso malo es en el río Providencia, en donde en un tramo de 10 metros, un derrumbe inutilizo el paso.

Siglo XY NUMERO : 5 FECHA : 26/10/49 HORA :

POBLACION : Patulul DEPARTAMENTO : Suchitepéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.28Min.35Seg. LONG. : 91Grad.10Min. 55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 2,017.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 1,005.60 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera internacional del Pacifico, quedó inconoci-
ble, en el lado la montaña se volcó sobre la via en una
extensión de 2 kms. cubriendola con derrumbes.

Siglo XY NUMERO : 6 FECHA : 05/10/53 HORA :

POBLACION : Suchitepéquez DEPARTAMENTO : Suchitepéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.32Min. 28Seg. LONG. : 91Grad.30Min. 25Seg
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS MATERIALES : Dtros

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 2,902.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 5 20 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

A causa del temporal se han producido derrumbes y ca-
ida de puentes que han provocado incomunicación en va-
rios municipios.

Siglo XX NUMERO : 7 FECHA : 02/06/60 HORA :

POBLACION : Chicacao DEPARTAMENTO : Suchitapéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.32Min.31Seg. LONG. : 91Grad.19Min.36Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : .
ESPESOR : VOLUMEN : .
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 3,774.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 560.90 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Los aguaceros han provocado derrumbes en las carreteras a la altura de Chicacao.

Siglo XX NUMERO : 8 FECHA : 05/09/69 HORA :

POBLACION : San Antonio DEPARTAMENTO : Suchitapéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.50Seg. LONG. : 91Grad.24Min.38Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : .
ESPESOR : VOLUMEN : .
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 56.83 mm. LLUVIA MENSUAL: 7.68 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La zona vial #4, ruta San Antonio-Santo Tomás La Union, está interrumpida, lo mismo Chicacao-Atitlán.

Siglo XX NUMERO : 9 FECHA : 08/09/69 HORA :

POBLACION : Patulul DEPARTAMENTO : Suchitepéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min. 0Seg. LONG. : 91Grad. 7Min.45Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
En la finca Santa Teresa, de Patulul, Suchitepéquez, murió soterrado por un derrumbe un menor de 7 años.

Siglo XX NUMERO : 10 FECHA : 09/04/76 HORA :

POBLACION : Suchitepéquez DEPARTAMENTO : Suchitepéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.25Min.15Seg. LONG. : 91Grad. 9Min.36Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : 6 mill. mts cúb
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 1,053.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 61 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Un derrumbe gigantesco de 6 millones de mts. cúb. de tierra ha provocado un embalse que contiene 600,000 lts de agua en la cuenca del río Madre Vieja.

Siglo XX NUMERO : 11 FECHA : 03/09/79 HORA :

POBLACION : Bolivia DEPARTAMENTO : Suchitepéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.10Min.15Seg. LONG. : 91Grad.28Min.12Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,072.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 72 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La ruta #5 se encuentra interrumpida a la altura de Bolivia.

Siglo XX NUMERO : 12 FECHA : 12/09/88 HORA : 19:45:00

POBLACION : Mazatenango DEPARTAMENTO : Suchitepéquez
UBICACION : LAT. : 14Grad.32Min. 2Seg. LONG. : 91Grad.30Min.12Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,877.80 mm. LLUVIA MENSUAL: 711.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera al pácifico se encuentra obstruida en el km.120 jurisdicción de Mazatenango, Suchitepequez, donde ocurrió un derrumbe, como consecuencia de la lluvia.

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN
TOTONICAPAN

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	018
TOTAL	018

Siglo XX NUMERO : 1 FECHA : 16/09/29 HORA :

POBLACION : Totonicapán DEPARTAMENTO : Totonicapán
UBICACION : LAT. : 15Grad. 0Min.20Seg. LONG. : 91Grad.15Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO : ;
ESPESOR : ; VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera que une a Totonicapán con El Quiché quedó interrumpida por varios derrumbes de consideración.

Siglo XX NUMERO : 2 FECHA : 11/08/31 HORA :

POBLACION : Totonicapán DEPARTAMENTO : Totonicapán
UBICACION : LAT. : 14Grad.54Min.40Seg. LONG. : 91Grad.21Min.40Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO : ;
ESPESOR : ; VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Las cuadrillas de peones fueron concentrados en las carreteras de Totonicapán, Quezaltenango y de Huehuetenango, para limpiar los derrumbes que hay en esas vías.

Siglo XX NUMERO : 3 FECHA : 15/06/60 HORA :

POBLACION : Totonicapán DEPARTAMENTO : Totonicapán
UBICACION : LAT. : 14Grad.54Min.39Seg. LONG. : 91Grad.26Min.25Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : ,
ESPESOR : VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En Totonicapán Entre los kms 185 y 186 se registró un derrumbe anteayer de grandes proporciones que interrumpió el tránsito.

Siglo XX NUMERO : 4 FECHA : 10/10/63 HORA :

POBLACION : Totonicapan DEPARTAMENTO : Totonicapán
UBICACION : LAT. : 14Grad.53Min.10Seg. LONG. : 91Grad.25Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : ,
ESPESOR : VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un derrumbe de grandes proporciones fué ocasionado por las torrenciales lluvias a la altura del km 171 y 172 en el tramo que vá de los Encuentros a Totonicapán.

Siglo XX NUMERO : 5 FECHA : 29/10/63 HORA :

POBLACION : San Cristobal Totc. DEPARTAMENTO : Totonicapán
UBICACION : LAT. : 14Grad.50Min.50Seg. LONG. : 91Grad.24Min.20Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derrumbe de grandes proporciones dificulta nuevamente el paso en la carretera interamericana a la altura del Km 171.

Siglo XX NUMERO : 6 FECHA : 08/08.64 HORA :

POBLACION : San Cristóbal DEPARTAMENTO : Totonicapán
UBICACION : LAT. : 15Grad.35Min. 53Seg. LONG. : 91Grad.26Min.33Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Carreteras de occidente dañadas por lluvias. Cinco derrumbes en el tramo San Cristóbal-Chiquival.

Siglo XX NUMERO : 7 FECHA : 23/09/54 HORA :

POBLACION : San Cristóbal Totó. DEPARTAMENTO : Totonicapán
UBICACION : LAT. : 15Grad.31Min.25Seg. LONG. : 91Grad.24Min 20Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : . ANCHO : .
ESPESOR : ; VOLUMEN : 8000mts.Cúbicos
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Gigantesco derrumbe en el tramo carretero entre San
Cristóbal y Nahualá a la altura del Km. 171 mismo que
obstaculiza por completo el tránsito

Siglo XX NUMERO : 6 FECHA : 18/05/55 HORA : 16:45:00

POBLACION : Totonicapán DEPARTAMENTO : Totonicapán
UBICACION : LAT. : 14Grad.54Min.29Seg. LONG. : 91Grad.21Min.38Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : . ANCHO : .
ESPESOR : ; VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una persona murió soterrada cuando se encontraba extra-
yendo arena de un paredón, el cual se le vino encima en
el cantón Palín, jurisdicción de Totonicapán.

Siglo XX NUMERO : 13 FECHA : 26/09/74 HORA :

POBLACION : San Fco. El Alto DEPARTAMENTO : Totonicapán
UBICACION : LAT. : 14Grad.56Min.26Seg. LONG. : 91Grad.26Min.24Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 2,672.80 mm. LLUVIA MENSUAL: 5 20 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En los kms. 191 y 192 de la carretera Interamericana se produjo un derrumbe a inmediaciones de San Fco. El Alto

Siglo XX NUMERO : 14 FECHA : 23/02/76 HORA :

POBLACION : Sta Maria Chiquimula DEPARTAMENTO Totonicapán
UBICACION : LAT. : 15Grad. 1Min.45Seg. LONG. : 91Grad.19Min.46Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Ombres

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: 41.50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Sta Maria Chiquimula, corre serio peligro por el barranco de aprox. dos mil mts. de largo por quinientos mts. de profundidad. Se ha llevado ya muchas viviendas.

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN
ZACAPA

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	023
TOTAL	023

Siglo XX NUMERO : 1 FECHA : 18/09/84 HORA :

POBLACION : Zacualpa DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 15Grad. 1Min.34Seg. LONG. : 90Grad.52Min.46Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : . ANCHO : .
ESPESOR : . VOLUMEN : .
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera a Zacualpa cuenta con numerosos . elegantes derrumbes a lo largo de la carretera que hacen difícil el paso.

Siglo XX NUMERO : 2 FECHA : 18/08/84 HORA :

POBLACION : Zacapa DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.58Min.20Seg. LONG. : 89Grad.31Min.42Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario de Centro América

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : . ANCHO : .
ESPESOR : . VOLUMEN : .
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Debido a numerosos derrumbes en la vía Zacapa-Chiquimula no podrá ser inaugurada el 15 de septiembre sino será hasta en diciembre.

Siglo XY NUMERO : 3 FECHA : 16/09/29 HORA :

POBLACION : Zacapa DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.53Min. 23seg. LONG. : 89Grad.30Min 55seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
La carretera que va de Zacapa hacia Chiquimula quedó in-
terrupta a causa de grandes derrumbes que cubrieron
el camino.

Siglo XX NUMERO : 4 FECHA : 23/09, 29 HORA :

POBLACION : Zacapa DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.58Min.21Seg. LONG. : 89Grad.31Min.42Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
La lluvia continúa cayendo fuerte y se han registrado
muchos derrumbes que inutilizaron toda labor de la com-
pañía de ferrocarriles.

Siglo XX NUMERO : 5 FECHA : 07/12/29 HORA :

POBLACION : Cabañas DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.56Min. 1Seg. LONG. : 89Grad.47Min.46Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En Cabañas se registró un hundimiento una parte de la falca de un cerrc desapareció de pronto verticalmente. Abarca una extensión de 10 cuerdas.

Siglo XX NUMERO : 6 FECHA : 28/10/35 HORA :

POBLACION : Zacapa DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.57Min.45Seg. LONG. : 89Grad.32Min.44Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 8 14 mm. LLUVIA MENSUAL: 1.32 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Debido a los derumbes sobre la línea férrea del Norte , los trenes de Zacapa a Puerto Barrios y viceversa han sido cancelados.

Siglo XX NUMERO : 7 FECHA : 29/01/36 HORA :

POBLACION : Zacapa DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.57Min.45Seg. LONG. : 89Grad.32Min.44Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 7 19 mm. LLUVIA MENSUAL: 0.00 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Antenoche hubo un derumbe sobre la via férrea en la mi-
lla cuatro habiendo ocasionado un retraso en el arribo
del tren procedente de Puerto Barrios.

Siglo XX NUMERO : 3 FECHA : 16/07/36 HORA :

POBLACION : DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.58Min.21Seg. LONG. : 89Grad.31Min.42Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 7 19 mm. LLUVIA MENSUAL: 1.36 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El tren mixto #40 de Zacapa a El Salvador salió con re-
traso por varios derrumbes en la vía.

Siglo XX NUMERO : 9 FECHA : 14/08/36 HORA :

POBLACION : DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.58Min.21Seg. LONG. : 89Grad.31Min.42Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 91 mm. LLUVIA MENSUAL : 83 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Sobre la vía férrea del norte el tren mixto San Salvador-Zacapa llegó anoche retrasado por varios derrumbes que encontré en su camino.

Siglo XX NUMERO : 10 FECHA : 07/09/36 HORA :

POBLACION : DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.58Min.21Seg. LONG. : 89Grad.31Min.42Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 719 mm. LLUVIA MENSUAL : 158 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Debido a las fuertes y continuas lluvias el tren mixto #41 ingresó ayer a Zacapa retrasado por los derrumbes que encontré a su paso.

Siglo XX NUMERO : 19 FECHA : 15/07/66 HORA :

POBLACION : Zacapa DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.57Min.45Seg. LONG. : 89Grad.32Min.44Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 836.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 186.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
En la carretera Zacapa-Esquipulas, enormes corrientes de agua del río Grande arrastraron un relleno y redujeron a la mitad la amplia carretera.

Siglo XX NUMERO : 14 FECHA : 18/07/66 HORA :

POBLACION : Río Hondo DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 15Grad. 2Min.36Seg. LONG. : 89Grad.35Min 03Seg
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : 1, Kms. ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 7 03 mm. LLUVIA MENSUAL: 10,20 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Reabierto el paso a autos en carretera al Oriente que habia sido obstruido por derrumbes. En la carretera Río Hondo-Zacapa las corrientes carcomieron un relleno.

Siglo XX NUMERO : 15 FECHA : 21/07/66 HORA :

POBLACION : Zacapa DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.57Min.45Seg. LONG. : 89Grad.32Min.44Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 836.80 mm. LLUVIA MENSUAL: 185.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Interrupción en tramos Vequitas-Clopa-Camotán y Jocotén
estimándose que se habrán la ruta en dos días.

Siglo XX NUMERO : 16 FECHA : 05/09/70 HORA :

POBLACION : Río Hondo DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 15Grad.11Min.50Seg. LONG. : 89Grad.16Min.20Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : 1,700 mts cub.
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 2,199.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 320.30 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un derrumbe fue localizado en el km 180 de la carretera
a Río Hondo, que cubrió toda la cinta asfáltica.

Siglo XX NUMERO : 19 FECHA : 27/08/71 HORA :

POBLACION : Cabañas DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.56Min.15Seg. LONG. : 89Grad.47Min.52Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 556.20 mm. LLUVIA MENSUAL : 34.10 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la carretera que de Cabañas conduce a Sta. Diego se registrarán derrumbes.

Siglo XX NUMERO : 20 FECHA : 12/10/71 HORA :

POBLACION : Rio Hondo DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min.40Seg. LONG. : 89Grad.20Min.55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 295.20 mm. LLUVIA MENSUAL : 250.40 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la carretera de Rio Hondo-Equipulas a la altura de los Kms. 226 y 230 también se han registrado derrumbes dificultando el paso de vehículos.

Siglo XX NUMERO : 21 FECHA : 09/07/73 HORA :

POBLACION : Tablones DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.53Min. 5Seg. LONG. : 89Grad.38Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ' ANCHO : '
ESPEJOR : ' VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,003.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 168.90 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Un cerro se hundió en la aldea Tablones y produjo una grieta, el cerro se derrumbó a causa de las lluvias.

Siglo XX NUMERO : 22 FECHA : 01/03/76 HORA :

POBLACION : Gualán DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 15Grad. 6Min.44Seg. LONG. : 89Grad.21Min.45Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ' ANCHO : '
ESPEJOR : ' VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 1,722.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 5.40 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
El terremoto del 4 de febrero hizo estallar su furia en el municipio de Gualán, la falla geológica del Motagua se aprecia a lo largo de 150 kms.

Siclo XX NUMERO : 23 FECHA : 09/10/80 HOJA :

POBLACION : La Unión DEPARTAMENTO : Zacapa
UBICACION : LAT. : 14Grad.57Min.52Seg. LONG : 89Grad.17Min.43Seg
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,381.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 176.40 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La aldea San Diego de la Unión, La Paz se encuentra in-
comunicada por los derrumbes que a-er se registraron en
la carretera de acceso a dicha aldea
