

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN
CHIMALTENANGO

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	038
TOTAL	038

Siglo XX NUMERO : 1 FECHA : 20/09/29 HORA :

POBLACION : El Rincón DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min.59Seg. LONG. : 90Grad.53Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario E. Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : + muertos MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD :

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En el camino a el Rincón 4 personas murieron y otra que
de con graves heridas al ser alcanzados por un derrumbe

Siglo XX NUMERO : 2 FECHA : 20/09/29 HORA :

POBLACION : Patzún DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.43Min.-52Seg. LONG. : 90Grad.56Min.27Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 2 muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD :

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Con las fuertes aguaceros el cerro de Pacorral, Patzún
perdió uno de los flancos, en terrible desmoronamiento
y ocasionó la muerte de dos menores.

Siglo XX , NUMERO : 3 FECHA : 16/05/35 HORA :

POBLACION : Patzicía DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.54Seg. LONG. : 90Grad.55Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Trabajador muere el día de haber en un camino en jurisdicción de Patzicía denominado el primer arco al caer sobre él una gran piedra.

Siglo XX NUMERO : 4 FECHA : 25/10/35 HORA :

POBLACION : Chimaltenango DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.46Min.48Seg. LONG. : 90Grad.47Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Herido MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Trabajador resulta herido al caerle un terrón de grandes dimensiones en el camino entre San Martín Jilotepeque y Chimaltenango.

Siglo XX NUMERO : 5 FECHA : 09/11/35 HORA :

POBLACION : Patzún DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min.45Seg. LONG. : 91Grad. 0Min.53Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 40, Mts. ANCHO : 8, Mts.
ESPESOR : 25, Mts. VOLUMEN : 8,000 mts cubic
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un gran derrumbe ha caído en el lugar llamado salto del mico carretera de Patzún a Panajachel.

Siglo XX NUMERO : 5 FECHA : 15/04/36 HORA : 09:10:00

POBLACION : Chimaltenango DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min.12Seg. LONG. : 90Grad.48Min.58Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1Muerto, 1Herido MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Los pozos del cementerio general fueron soterrados cuando se encontraban en el interior de una arenera habiendo fallecido uno de ellos.

Siglo XX NUMERO : 7 FECHA : 12/06/36 HORA :

POBLACION : Zaragoza DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.53Min.26Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO :
ESPESOR : ; VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,742.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 3 07 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En el tramo carretero Zaragoza-Patzúncia-Patzún se han registrado varios derumbes aunque el tránsito no ha sido interrumpido.

Siglo XX NUMERO : 8 FECHA : 19/10/36 HORA :

POBLACION : Patzún DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.92Min. 0Seg. LONG. : 91Grad. 2Min. 3Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO :
ESPESOR : ; VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,742.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 1 09 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera de Patzún hasta el puente de Los Molinos tiene muchos malos pasos; Se han abierto zanjas y ha; varios derrumbes que obstaculizan el paso.

Siglo XX NUMERO : 9 FECHA : 25/01/44 HORA :

POBLACION : Pochuta DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.31Min.20Seg. LONG. : 91Grad. 4Min. 0Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 2,325.30 mm. LLUVIA MENSUAL : 92.40 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un peón se encontraba ayer trabajando en una arenera de la finca El Pacayal jurisdicción de Pochuta, cuando a las 11

Siglo XX NUMERO : 10 FECHA : 05/04/44 HORA :

POBLACION : Tecpán DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.45Min.37Seg. LONG. : 90Grad.59Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una persona murió víctima de un desprendimiento de una peña, una piedra lo aplastó en la aldea Faraná, Tecpán

Siglo XX NUMERO : 11 FECHA : 17/10/49 HORA :

POBLACION : Pochuta DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.29Min.25Seg. LONG. : 91Grad. 6Min.25Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ; ANCHO :
ESPEJOR : ; VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 3,487.00 mm. LLUVIA MENSUAL: 650.00 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Una persona fué victima de un derrumbe en la finca Poto
si jurisdicción de Pochuta Chimaltenango.

Siglo XX NUMERO : 12 FECHA : 17/10/49 HORA :

POBLACION : Pochuta DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.30Min.35Seg. LONG. : 91Grad. 5Min.23Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ; ANCHO :
ESPEJOR : ; VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : Varios muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 3,906.00 mm. LLUVIA MENSUAL: 733.00 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Varias personas murieron victimas de un derrumbe que
ocasionó la lluvia en la finca Costa Rica jurisdicción
de Pochuta Chimaltenango.

Siglo XX NUMERO : 13 FECHA : 12/06/50 HORA :

POBLACION : San Martín Jil. DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.46Min.48Seg. LONG. : 90Grad.47Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 75, Mts. ANCHO : 20, Mts.
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una gigantesca grieta se abrió en la carretera que conduce de Chimaltenango a San Martín Jil. a causa de las lluvias. Una más pequeña continuaba abriéndose.

Siglo XX NUMERO : 14 FECHA : 04/06/60 HORA :

POBLACION : DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min.45Seg. LONG. : 91Grad. 0Min.53Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPEJOR : , VOLUMEN : Tons. de roca.
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,345.10 mm. LLUVIA MENSUAL: 270.60 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Entre los departamentos de Chimaltenango y Sololá, centenares de toneladas de roca y otros materiales, cayeron sobre la carretera a la altura del Km. 17.5

Siglo XX NUMERO : 15 FECHA : 26/08/64 HORA :

POBLACION : Chimaltenango DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.48Min.58Seg. LONG. : 90Grad.54Min.45Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,198.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 11 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera que de Chimaltenango conduce a San José Poaquil se encuentra interrumpida por varios derrumbes a la altura del kilómetro 6.

Siglo XX NUMERO : 16 FECHA : 28/09/64 HORA : 08:30-00

POBLACION : Chimaltenango DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.47Min.20Seg
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 1, Kms. ANCHO :
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,178.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 92 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El día de hoy se produjo un gigantesco derrumbe al desplomarse el cerro Coroy a la altura del km. 14 de la carretera que une la ciudad capital con Chimaltenango.

Siglo XX NUMERO : 17 FECHA : 05/10/64 HORA : 04:00:00

POBLACION : DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.41Min.40Seg. LONG. : 90Grad.57Min. 0Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1.198.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 125.40 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD: :
MAGNITUD : :

OBSERVACIONES :
A eso de las cuatro horas del Sabado hubo un desprendimiento en el km. 81 de la carretera Panamericana habiendo interrumpido el tránsito.

Siglo XX NUMERO : 18 FECHA : 22/09/65 HORA :

POBLACION : Chimaltenango DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.50Min.10Seg. LONG. : 91Grad. 7Min. 0Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN : 5,000 mts cúb.
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 12 55 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 55 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD: :
MAGNITUD : :

OBSERVACIONES :
La carretera Interamericana se encuentra interrumpida a la altura del km. 107 en donde un voluminoso derrumbe cubrió totalmente la carretera.

Siglo XX NUMERO : 19 FECHA : 01/08/64 HORA :

POBLACION : Patzicia DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.54Seg. LONG. : 90Grad.55Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,178.00 mm. LLUVIA MENSUAL: 121.00 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La ruta nacional 1 (Patzicia-Sololá-Los Encuentros) se encuentra interrumpida por numerosos derrumbes que en número de 6 cayeron sobre la carretera, por la lluvia.

Siglo XX NUMERO : 20 FECHA : 30/08/69 HORA :

POBLACION : Mixco Viejo DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.52Min.18Seg. LONG. : 90Grad. 9Min.48Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,828.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 368.50 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En Mixco Viejo, Chimaltenango se produjo un hundimiento sobre la ruta 5-A.

Siglo XX NUMERO : 21 FECHA : 20/02/76 HORA :

POBLACION : San Martín Jil. DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.46Min.48Seg. LONG. : 90Grad.47Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 11 51 mm. LLUVIA MENSUAL: 4.0mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera que de Chimaltenango conduce a San Martín
Tilotepéque y la planta hidroeléctrica Pacavá, quedó
borrada del mapa.

Siglo XX NUMERO : 22 FECHA : 20/02/76 HORA :

POBLACION : Patzún DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.42Min.25Seg. LONG. : 91Grad. 3Min.25Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,854.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 48.50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un embalse se formó en los Chocoyos, como consecuencia
de un enorme derrumbe que sepultó parte de la carretera
que de Patzún va hacia Godínez.

Siglo X) NUMERO : 23 FECHA : 06/03/76 HORA :

POBLACION : Patzún DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.51Min.50Seg. LONG. : 91Grad. 4Min.37Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESFESOR : VOLUMEN : 1 millon de m3
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,023.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 3.80 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

24 Km. de vía Patzún-Godinez interrumpidos, derrumbes por más de un millon de mts. cúb. por el terremoto del 4 de febrero.

Siglo XX NUMERO : 24 FECHA : 15/03/76 HORA :

POBLACION : Patzún DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.51Min.50Seg. LONG. : 91Grad. 4Min.37Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPEJOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 4 muertos MATERIALES : vivienda

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,023.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 3.80 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

DESERVACIONES :

Cuatro muertos y destrucción en viviendas y vías de comunicación dejó el fuerte temblor del sábado.

Siglo X) NUMERO : 25 FECHA : 02/04/76 HORA :

POBLACION : Sn José Poaquil DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.48Min.58Seg. LONG. : 90Grad.54Min.45Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO :
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 11 24 mm. LLUVIA MENSUAL : 72 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una laguneta se formó en las inmediaciones de San José Poaquil después de que un derrumbe provocado por el terremoto del 4 de feb. interrumpió al cauce del Teculxayá

Siglo XX NUMERO : 26 FECHA : 08/04/76 HORA :

POBLACION : Patzún DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.42Min.25Seg. LONG. : 91Grad. 3Min.25Seg
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO :
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 2.734.50 mm. LLUVIA MENSUAL : 3 11 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derrumbes en cerros como los Chocovos, también se trabaja en la carretera hacia Chimaltenango que presenta muchos derrumbes y fallas producidos por las vibraciones.

Siglo XX NUMERO : 27 FECHA : 08/04/76 HORA :

POBLACION : San José Poaquil DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.48Min.58Seg. LONG. : 90Grad.54Min.45Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPEJOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 56.10 mm. LLUVIA MENSUAL: 56.10 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derrumbes en cerros como en San José Poaquil.

Siglo XX NUMERO : 28 FECHA : 08/04/76 HORA :

POBLACION : San Martín Jil. DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.46Min.48Seg. LONG. : 90Grad.47Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPEJOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 98.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 22 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derrumbes en cerros como San Martín Jilotepeque.

Siglo XX NUMERO : 29 FECHA : 22/05/76 HORA :

POBLACION : Buena Vista DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min.10Seg. LONG. : 90Grad.51Min. 3Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPEJOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 835.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 101.30 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Hundimientos en aldea Buena Vista, abarca 25 mts a la redonda y una profundidad de 70 mts. Después del terremoto del 04 de febrero el hundimiento se inició.

Siglo XX NUMERO : 30 FECHA : 29/06/76 HORA :

POBLACION : Comalapa DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.44Min.24Seg. LONG. : 90Grad.53Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPEJOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 11 29 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 97 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Como consecuencia de las fuertes lluvias el barranco situado al lado poniente del cantón Del Quinto sigue derrumbándose y amenaza con partir en 2 a la población.

Siglo XX NUMERO : 35 FECHA : 24/09/80 HORA :

POBLACION : Pochuta DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.32Min.37Seg. LONG. : 91Grad. 5Min.20Seg.
FUENTE DE INFORMACION :

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 19 46 mm. LLUVIA MENSUAL: 5 02 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

A causa de la perturbación atmosférica Herminia, el tra-
mo carretero entre Acatenango y Pochuta fué afectado
por derrumbes.

Siglo XX NUMERO : 36 FECHA : 24/09/80 HORA :

POBLACION : Patzicía DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.54Seg. LONG. : 90Grad.55Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 16.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 16.20 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

A causa de la perturbación atmosférica Herminia, el pa-
so entre las poblaciones de Patzicía y Acatenango se en-
cuentra interrumpido por derrumbes.

Siglo XX NUMERO : 37 FECHA : 31/08/0 HORA :

POBLACION : Pochuta DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.32Min.37Seg. LONG. : 91Grad. 5Min.20Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 30 29 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 83 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un menor de cinco años de edad murió al ser arrastrado por un deslave de un cerro en la finca Santa Elisa, Pochuta, Chimaltenango.

Siglo XX NUMERO : 38 FECHA : 28/11/85 HORA : 09:00:00

POBLACION : Chimaltenango DEPARTAMENTO : Chimaltenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min.38Seg. LONG. : 90Grad.49Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 997.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 11.80 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Trabajadores se salvaron ayer, de morir soterrados, al producirse los sismos que provocaron un derrumbe en el area de trabajo, situado en la 2C. y 3Av. 2.1 Chimalte.
