

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN  
CHICQUIMULA

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	038
TOTAL	038

---

Siglo XX      NUMERO :      1      FECHA : 01/10/25      HCRA :

POBLACION : Dlopa      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.41Min.25Seg. LONG. : 89Grad.21Min. 0Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 3 muertos      MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Despues de 4 dias y 4 noches de un furioso temporal se produjeron derrumbes y hundimientos los daños fueron a la agricultura y hubo 3 muertos.

---

---

Siglo XX      NUMERO :      2      FECHA : 21/09/29      HORA :

POBLACION :      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.47Min.58Seg. LONG. : 89Grad.32Min.37Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Siguen los derrumbes y deslaves a causa de las lluvias. El tren que vá de Chiquimula hacia Zacapa se quedó interrumpido.

---

---

Siglo XX          NUMERO :          3          FECHA : 28/10/29          HORA :  
POBLACION : San Juan La Ermita          DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.45Min.47Seg. LONG. : 89Grad.25Min.50Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :          ,          ANCHO :          ,  
ESPEJOR :          ,          VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :          MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :          mm. LLUVIA MENSUAL:          mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Toda una poblacion de Chiquimula en eminente peligro de desaparecer, un aluvion amenaza al vecindario. Exploraciones señalan el desplazamiento brusco de terreno.

---

---

Siglo XX          NUMERO :          4          FECHA : 28/05/34          HORA :  
POBLACION : Chiquimula          DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.10Seg. LONG. : 89Grad.37Min.10Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :          ,          ANCHO :          ,  
ESPEJOR :          ,          VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :          MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :          10 01 mm. LLUVIA MENSUAL:          98 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Debido a lluvias torrenciales, el arribo del tren mixto de El Salvador se demoró por haberse ocasionado un derrumbe en la milla 36 más allá de la estación Ipala.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      5      FECHA : 11/07/35      HORA :

POBLACION : Chiquimula      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.47Min.58Seg. LONG. : 89Grad.32Min.37Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      655.10 mm. LLUVIA MENSUAL:      1 99 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Debido a las lluvias se han empezado a registrar los derrumbes en la línea férrea entre Guatemala y Pto. Barrios habiéndose localizado uno en la milla 194.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      6      FECHA : 16/07/36      HORA :

POBLACION :      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.47Min.58Seg. LONG. : 89Grad.32Min.37Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      6 16 mm. LLUVIA MENSUAL:      1 19 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Las copiosas lluvias siguen ocasionando derrumbes, el tren #12 no pudo pasar hacia Chiquimula por derrumbes en la milla 6-9.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      7      FECHA : 16/07/36      HORA :

POBLACION : Sn Juan de la Ermita      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min.40Seg. LONG. : 89Grad.32Min.12Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :            ,            ANCHO :  
ESPESOR :         ,            VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :                            MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      6 16 mm. LLUVIA MENSUAL:      1 19 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Derrumbes con estruendos se registran en el cerro el  
Paxte, los ruidos fueron causados por varios derrumbes.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      8      FECHA : 24/08/36      HORA :

POBLACION :                            DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min.40Seg. LONG. : 89Grad.33Min.12Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :            ,            ANCHO :            ,  
ESPESOR :         ,            VOLUMEN :            ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :                            MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      8 42 mm. LLUVIA MENSUAL:      1 45 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
El tren pasó ayer por Chiquimula retrasado por los der-  
rumbes que encontró a su paso.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      9      FECHA : 11/09/36      HORA :

POBLACION :                                  DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.53Min.21Seg. LONG. : 89Grad.31Min.42Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :                                  ANCHO :  
ESPESOR :                                  VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :                                  MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :                                  mm. LLUVIA MENSUAL:                                  mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Ayer llegó con atraso a la estación de Zacapa el tren ordinario #2 de la Capital a Barrios por derrumbes en la Línea férrea a la altura de Chiquimula.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      10      FECHA : 30/09/36      HORA :

POBLACION : Quezaltepeque                                  DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min.50Seg. LONG. : 89Grad.24Min.25Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :                                  ANCHO :  
ESPESOR :                                  VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :                                  MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL :      10 79 mm. LLUVIA MENSUAL:      2 26 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Continúa hundiendo el cerro El Guatalón de Quezaltepe que, calculase en dos caballerías de extensión el terreno no afectado por el hundimiento.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      11      FECHA : 01/10/36      HORA :

POBLACION : Concepción      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.42Seg. LONG. : 89Grad. 9Min.30Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      50, Mts.      ANCHO :  
ESPESOR :      100, Mts.      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      10 79 mm. LLUVIA MENSUAL:      1 40 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Dán libre curso a la laguneta formada por el cerro Portillo. El derrumbe interrumpe el paso de las aguas de los ríos Limónes y las Quebradas; los derrumbes siguen.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      12      FECHA : 07/11/36      HORA :

POBLACION : Shupá      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.52Min.10Seg. LONG. : 89Grad.15Min.50Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la región de Shupá, en la zona fronteriza con Honduras, las lluvias torrenciales han causado considerables derrumbes, destruyéndose uno de los mojones limítrofes.

---

---

---

---

Siglo XV      NUMERO :      12      FECHA : 05/04/44      HORA :

POBLACION : Olapa      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 143rad.41Min.23Seg. LONG. : 896rad.21Min. 0Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :                                      ANCHO :  
ESPESOR :                                    VOLUMEN :  
DAÑOS :

HUMANOS : 1 muerto                      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL :                      mm. LLUVIA MENSUAL :                      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Anteayer murió una persona aplastado por una piedra que se desprendió de una peña en Olapa Chiquimula.

---

---

---

---

Siglo XV      NUMERO :      14      FECHA : 07/10/50      HORA :

POBLACION : Chiquimula      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 140rad.47Min.58Seg. LONG. : 896rad.22Min.37Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :                                      ANCHO :  
ESPESOR :                                    VOLUMEN :  
DAÑOS :

HUMANOS : 1 muerto                      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL :      390.27 mm. LLUVIA MENSUAL:      36.30 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un albañil quedó sepultado en una zanja de aproximadamente 2 mts de altura al producirse desprendimientos de tierra.

---

---



---

---

Siglo XX      NUMERO :      15      FECHA : 02/10/58      HORA :

POBLACION : Chiquimula      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.44Min.38Seg. LONG. : 89Grad.33Min.30Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      495, Pies      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      20, Pies      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      579.50 mm. LLUVIA MENSUAL:      53.30 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
En el punto denominado Santa María (entre Chiquimula y El Salvador), el río causó un deslave de unos 495 pies de largo por 20 de prof. obstruyendo la línea férrea.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      16      FECHA : 31/08/65      HORA :

POBLACION : Quezaltepeque      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.30Seg. LONG. : 89Grad.21Min.30Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL :      1073 mm. LLUVIA MENSUAL:      151.90 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
La carretera entre Quezaltepeque y la villa de Esquipulas ha quedado oficialmente cerrada, debido a que un volumen luminoso derrumbe cubrió totalmente la carretera.

---

---

Siglo: XX      NUMERO :      17      FECHA : 15/07/66      HORA :

POBLACION : Chiquimula      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 143rad.47Min.58Seg. LONG. : 89Grad.32Min.37Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,125.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 270.50 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Se realizan trabajos de reparación de la vía férrea en las millas G-21 y G-23 debido a daños que sufriera la misma a causa de los derrumbes de anteayer.

Siglo XX      NUMERO :      18      FECHA : 15/07/66      HORA :

POBLACION : Chiquimula      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.44Min.45Seg. LONG. : 89Grad.27Min.20Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,125.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 270.50 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Las lluvias dañaron la ruta nacional No. 21 y la carretera Chiquimula-Qlopa provocando derrumbes de gran magnitud que han interrumpido el tránsito.

---

---

Siglo XY      NUMERO :    19    FECHA : 15/07/66    HORA :

POBLACION : Quezaltepeque      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min. 4Seg. LONG. : 89Grad.26Min.36Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO    :            :            ANCHO    :            ,  
ESPEJOR :            ,            VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :                            MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL    :    795.60 mm. LLUVIA MENSUAL:    157.70 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En Quezaltepeque, departamento de Chiquimula, un gran derrumbe cerró el tránsito de vehículos.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :    20    FECHA : 06/08/66    HORA :

POBLACION : Olopa      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.43Min.12Seg. LONG. : 89Grad.36Min. 5Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO    :    12, Kms.            ANCHO    :  
ESPEJOR :            ,            VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :                            MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL    :    795.60 mm. LLUVIA MENSUAL:    121.90 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Olopa queda virtualmente aislado por derrumbes y enormes grietas entre éste último y el lugar denominado Los Encuentros a causa de torrenciales lluvias.

---

---

---

---

Siglo XX NUMERO : 21 FECHA : 22/06/68 HORA :

POBLACION : Chiquimula DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.47Min.50Seg. LONG. : 89Grad.39Min.45Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :  
ESPESOR : , VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,058.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 279.40 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una copiosa lluvia produjo enormes deslaves de la montaña El Zompopero los cuales han destruido varias viviendas y cultivos. Caminos vecinales destruidos.

---

---

---

---

Siglo XX NUMERO : 22 FECHA : 24/09/69 HORA :

POBLACION : Quezaltepeque DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min. 4Seg. LONG. : 89Grad.26Min.36Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,  
ESPESOR : , VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,633 mm. LLUVIA MENSUAL: 426.70 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la carretera al Atlántico se han producido derrumbes. En Quezaltepeque se han habido grandes grietas.

---

---

---

---

Siglo XY      NUMERO :    23    FECHA : 27/09/69    HORA :

POBLACION : Chiquimula                      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min.43Seg. LONG. : 89Grad.21Min. 5Seg  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO        :        80, Mts.                      ANCHO        :                      ,  
ESPESOR     :                      ,                      VOLUMEN     :                      ,  
DAÑOS        :                      ,  
HUMANOS     :                      ,                      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL    :        16 33 mm. LLUVIA MENSUAL:    426.70 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO     :  
INTENSIDAD    :  
MAGNITUD     :

OBSERVACIONES :

La carretera que de Chiquimula conduce a Esquipulas se ha hundido en una longitud de 80 Mts. encontrándose intransitable para toda clase de vehiculos.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :    24    FECHA : 02/09/70    HORA :

POBLACION : Chiquimula                      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.42Min.20Seg. LONG. : 89Grad.29Min.103seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO        :                      ,                      ANCHO        :                      ,  
ESPESOR     :                      ,                      VOLUMEN     : 1,500 mts cúb.  
DAÑOS        :                      ,  
HUMANOS     :                      ,                      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL    : 1,042.50 mm. LLUVIA MENSUAL:    255.50 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO     :  
INTENSIDAD    :  
MAGNITUD     :

OBSERVACIONES :

En carretera CA-10 en el Km 181, cayó un derrumbe el lunes interrumpiendo el transito.

---

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :          25          FECHA : 02/09/70          HORA : 05:00:

POBLACION : Chiquimula                                  DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min.25Seg. LONG. : 89Grad.21Min.55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :                                  ;                                  ANCHO :  
ESPESOR :                                ;                                  VOLUMEN : 2,000 mts cúb.  
DAÑOS :  
HUMANOS :                                MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,284.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 42.70 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la carretera CA-10 en el Km 210 se registró ayer a un derrumbe.

---

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :          26          FECHA : 05/09/70          HORA :

POBLACION : Oratorio    DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min.25Seg. LONG. : 89Grad.21Min.55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :                                  ;                                  ANCHO :  
ESPESOR :                                ;                                  VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :                                MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,155.70 mm. LLUVIA MENSUAL: 318.80 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derrumbes en la carretera a Esquipulas, en el Km.210 de la jurisdicción de Oratorio.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :    27      FECHA : 03/09/70      HORA :

POBLACION : Sn José la Harada.      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.41Min.20Seg. LONG. : 89Grad.36Min. 55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO    :            ,                                  ANCHO    :  
ESPEJOR :            ,                                  VOLUMEN :  
DAÑOS    :  
HUMANOS :    MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL    :        9 72 mm. LLUVIA MENSUAL:        2 25 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD    :

OBSERVACIONES :

Se informa de San José la Harada que debido a las copiosas lluvias en el Palmarcito se registró un hundimiento de aproximadamente 10 cuerdas.

---

---

Siglo XX      NUMERO :    28      FECHA : 10/09/70      HORA :

POBLACION : Chiquimula      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.47Min.55Seg. LONG. : 89Grad.32Min.45Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO    :            ,                                  ANCHO    :  
ESPEJOR :            ,                                  VOLUMEN :  
DAÑOS    :  
HUMANOS :    MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL    :        855.50 mm. LLUVIA MENSUAL:        3 45 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD    :

OBSERVACIONES :

En los terrenos denominados El Cajón se ha registrado un hundimiento de aproximadamente 2 mts en una extensión de 50 cuerdas.

---

---

---

Siglo XY      NUMERO :      29      FECHA : 12/09/70      HORA :

POBLACION : San José la Harada      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.43Min.20Seg. LONG. : 89Grad.35Min.10Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO      :      :      ANCHO      :  
ESPESOR    :      :      VOLUMEN    :  
DAÑOS      :  
HUMANOS    :      MATERIALES :  
:

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL    :    13 02 mm. LLUVIA MENSUAL:      2 80 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO    :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD    :

OBSERVACIONES :

Una grieta de más de 100 mts de longitud y de un metro de profundidad apareció sorpresivamente ayer, aparentemente sigue creciendo en longitud y profundidad.

---

---

---

---

Siglo YX      NUMERO :      30      FECHA : 24/09/70      HORA :

POBLACION : Santa María      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.44Min.40Seg. LONG. : 89Grad.35Min.30Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO      :    620, Pies      ANCHO      :  
ESPESOR    :      :      VOLUMEN    :  
DAÑOS      :  
HUMANOS    :      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL    : 1,273.50 mm. LLUVIA MENSUAL:    375.50 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO    :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD    :

OBSERVACIONES :

A la altura de la milla 3-26 y 6-29 ocurrieron deslaves que arrastraron la línea férrea.

---

---



---

---

Siglo XX          NUMERO :      31      FECHA : 29/09/70      HORA :

POBLACION : San José la Arada          DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.42Min.12Seg. LONG. : 89Grad.36Min.40Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO        :                ;                                  ANCHO        :                ;  
ESPEJOR     :                ;                                  VOLUMEN     :                ;  
DAÑOS       :  
HUMANOS     :                                  MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,042.50 mm. LLUVIA MENSUAL:      255.50 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una comision efectuó una visita al cerro Guashqué ya que en citado cerro se estan abriendo enormes grietas.

---

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :      32      FECHA : 29/09/70      HORA :

POBLACION : Yocón                                  DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.10Seg. LONG. : 89Grad.24Min.10Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO        :                ;                                  ANCHO        :                ;  
ESPEJOR     :                ;                                  VOLUMEN     :                ;  
DAÑOS       :  
HUMANOS     :                                  MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 1,212.50 mm. LLUVIA MENSUAL:      4 75 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una grieta de 1 mt de ancho y que ya ha abarcado más de 1,000 mts en forma de herradura amenaza a los habitantes de la aldea Yocón, Quezaltepeque.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      33      FECHA : 09/09/71      HORA :

POBLACION : Quezaltepeque      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.30Seg. LONG. : 89Grad.27Min.50Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO      :      ,      ANCHO      :      ,  
ESPESOR    :      ,      VOLUMEN    :      ,  
DAÑOS      :  
HUMANOS    :      MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL    :      12 50 mm. LLUVIA MENSUAL:      5 03 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El cerro Agua Caliente se está hundiendo al extremo de  
que se ha tapado el cauce del río Yutunico.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      34      FECHA : 05/10/71      HORA :

POBLACION : Olopa      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.41Min.25Seg. LONG. : 89Grad.21Min. 0Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO      :      ,      ANCHO      :      ,  
ESPESOR    :      ,      VOLUMEN    :      ,  
DAÑOS      :  
HUMANOS    :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL    :      507.50 mm. LLUVIA MENSUAL:      276.50 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Se informa que la carretera de Olopa a Chiquimula ha  
quedado obstruida por varios derrumbes.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :    35      FECHA : 13/02/79      HORA :

POBLACION : Chiquimula      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.47Min.52Seg. LONG. : 89Grad.32Min.37Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :    250, Mts.      ANCHO :            ;  
ESPESOR :            ;      VOLUMEN :            ;  
DAÑOS :  
HUMANOS :                            MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 1,097.10 mm. LLUVIA MENSUAL:    0.00 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La cabecera de Chiquimula se encuentra sin gota de agua debido al hundimiento de un cerro por donde pasa la tubería.

---

---

Siglo XX      NUMERO :    36      FECHA : 01/10/38      HORA :

POBLACION : Esquipulas      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min.43Seg. LONG. : 89Grad.24Min. 5Seg  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :    60, Mts.      ANCHO :            ;  
ESPESOR :            ;      VOLUMEN :            ;  
DAÑOS :  
HUMANOS :                            MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :    16 93 mm. LLUVIA MENSUAL:    147.20 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un hundimiento de tierra de 1m. de profundidad por 60m. de largo se produjo en el km.117 de la carretera a Esquipulas, como consecuencia de las torrenciales lluvias

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      37      FECHA : 11/09/89      HORA :

POBLACION : Santa Elena      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.47Min.58Seg.      LONG. : 99Grad.32Min.37Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      400, Mts.      ANCHO :  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,925.70 mm.      LLUVIA MENSUAL:      455.70 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
150 metros cuadrados cubre el hundimiento, 45m. de profundidad y 400m. al oriente. Fue en la aldea Santa Elena en donde, hace 53 años sucedió el mismo fenómeno.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      38      FECHA : 10/10/89      HORA :

POBLACION : Olopa      DEPARTAMENTO : Chiquimula  
UBICACION : LAT. : 14Grad.43Min.27Seg.      LONG. : 89Grad.25Min.25Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      200, Mts.      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,926.70 mm.      LLUVIA MENSUAL:      183.80 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Un Hundimiento en las faldas de un cerro en la aldea Sn Antonio las Lajas, Olopa, ha alcanzado parte de la carretera que comunica al municipio en unos 80m. aprox.

---

---

**INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN  
ESCUINTLA**

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	016
TOTAL	016

---

Siglo XX      NUMERO :      1      FECHA : 15/10/23      HORA :

POBLACION : Palin      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.26Min.50Seg. LONG. : 90Grad.38Min.45Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

**DIMENSIONES DEL DERRUMBE :**

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPEJOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

**OBSERVACIONES :**

Grandes derrumbes interrumpieron la carretera que conduce hacia Palin.

---

---

Siglo XX      NUMERO :      2      FECHA : 24/09/29      HORA :

POBLACION : San Miguel      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.18Min. 3Seg. LONG. : 90Grad.47Min. 8Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

**DIMENSIONES DEL DERRUMBE :**

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPEJOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

**OBSERVACIONES :**

El camino que conduce de Escuintla hacia Chimaltenango sufrió serios desperfectos a causa de los derrumbes.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      3      FECHA : 23/09/83      HORA :

POBLACION : Palín      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.26Min.55Seg. LONG. : 90Grad.38Min.40Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      57 16 mm. LLUVIA MENSUAL:      15 15 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Hubo varios derrumbes en los caminos que van de Palín a Amaticlán y de Palín a Escuintla.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      4      FECHA : 19/11/86      HORA :

POBLACION : Santa Lucía Cotz.      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.19Min.54Seg. LONG. : 91Grad. 1Min.30Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      40 67 mm. LLUVIA MENSUAL:      5 78 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera Santa Lucía Cotz-Utatlán-Nahualá en todo lo largo se registraron derrumbes, hay grietas y baches que hacen peligroso el tránsito de vehículos.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      5      FECHA : 14/10/49      HORA :

POBLACION : Palín      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.26Min.55Seg. LONG. : 90Grad.38Min.40Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

**DIMENSIONES DEL DERRUMBE :**

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPEJOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 3,491.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 551.70 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

**OBSERVACIONES :**

El tránsito se encuentra interrumpido debido a derrum-  
bes ocurridos entre Palín y Amatitlán.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      6      FECHA : 18/08/51      HORA : 11:00:

POBLACION : Sta Lucia Cotz.      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.19Min.54Seg. LONG. : 91Grad. 1Min.30Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

**DIMENSIONES DEL DERRUMBE :**

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPEJOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 2 muertos      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

**OBSERVACIONES :**

En la finca Xata jurisdicción de Sta Lucia Cotz. dos se-  
ñores abrían contiguo a un paredón una toma de agua, se  
desplomó sobre ellos un bloque de tierra sepultandolos.

---

---



---

---

Siglo XX          NUMERO :          7          FECHA : 06/09/69          HORA :

POBLACION : Escuintla                                  DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.19Min. 0Seg. LONG. : 91Grad. 1Min.24Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :                                  ,                                  ANCHO :                                  ,  
ESPESOR :                                  ,                                  VOLUMEN :                                  ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :                                  MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :          39 70 mm. LLUVIA MENSUAL:          678.20 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En Escuintla continúan los derrumbes y las inundaciones por el desbordamiento del río Guacalate.

---

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :          8          FECHA : 13/09/71          HORA :

POBLACION : Palín    DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.24Min.14Seg. LONG. : 90Grad.41Min.55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :                                  ,                                  ANCHO :                                  ,  
ESPESOR :                                  ,                                  VOLUMEN :                                  ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :                                  MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,927.10 mm. LLUVIA MENSUAL:          3 25 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Se han registrado derrumbes en la carretera C-A 9 sur entre Guatemala y Escuintla.

---

---

Siglo XX      NUMERO :      9      FECHA : 21/06/74      HORA :

POBLACION : Escuintla      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad. 0Min.15Seg. LONG. : 90Grad.53Min.38Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      .  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,335.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 3 03 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Las Aguas del río Achiguate se salieron de su cauce provocando un hundimiento en la carretera, el cual alcanza un ancho de 4 metros a la altura del Km. 94.

Siglo XX      NUMERO :      10      FECHA : 01/08/85      HORA :

POBLACION : Palín      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.24Min.14Seg. LONG. : 90Grad.41Min.55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 3,720.10 mm. LLUVIA MENSUAL: 612.70 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Deslave provocado por las fuertes lluvias, obstruyó el paso de vehiculos hacia el sur del país en el km. 34 de la ruta Amatitlán-Palín.

---

Siglo XX      NUMERO :      11      FECHA : 14/04/88      HORA :

POBLACION : Tiquisate      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.17Min.30Seg. LONG. : 91Grad.22Min. 0Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPEJOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 Muerto      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 3,398.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 79.50 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una menor, murió soterrada ayer por la mañana en una zanja de 2 m. de profundidad, cuando jugaba en su interior, se produjo un derrumbe que la sepultó.

---

---

Siglo XX      NUMERO :      12      FECHA : 26/06/89      HORA :

POBLACION : Palín      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.27Min.52Seg. LONG. : 90Grad.44Min.33Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPEJOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 3,398.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 622.30 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Los fuertes aguaceros de ayer por la tarde, dieron como resultado que en las faldas del volcán De Agua, se produjera un deslave que obstaculizó la ruta al Pacífico.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      13      FECHA : 30/07/88      HORA :

POBLACION : Santa Lucía Cotz.      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.49Min.54Seg. LONG. : 91Grad. 1Min.30Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

**DIMENSIONES DEL DERRUMBE :**

LARGO      :                  ;                  ANCHO      :  
ESPESOR    :                  ;                  VOLUMEN    :  
DAÑOS      :  
HUMANOS    : 1 Muerto                                  MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL    : 3,398.50 mm. LLUVIA MENSUAL:      488.50 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD    :

**OBSERVACIONES :**

Un hombre, de 26 años murió soterrado, al estar extra-  
yendo tierra, le cayó un paredón encima.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      14      FECHA : 08/09/88      HORA :

POBLACION : Palín      DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.24Min.14Seg. LONG. : 90Grad.41Min.55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

**DIMENSIONES DEL DERRUMBE :**

LARGO      :                  ;                  ANCHO      :                  ;  
ESPESOR    :                  ;                  VOLUMEN    :  
DAÑOS      :  
HUMANOS    :    MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL    : 3,398.50 mm. LLUVIA MENSUAL:      544.10 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD    :

**OBSERVACIONES :**

Un derrumbe ocasionado por las ctes. lluvias interrumpió momentaneamente la ruta al pácifico a la altura del km.34, donde cayeron enormes rocas sobre la carretera.

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :      15      FECHA : 16/09/88      HORA :

POBLACION : Palín                                  DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.24Min.14Seg. LONG. : 90Grad.41Min.55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :    ANCHO :    ,  
ESPEJOR :    VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :    MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 3,398.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 544.10 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un deslave que se produjo anteayer en las últimas horas de la tarde en la autopista al pácifico a la altura de Palín, Escuintla, dejó incomunicada la región sur.

---

---

Siglo XX          NUMERO :      16      FECHA : 10/10/89      HORA :

POBLACION : Palín                                  DEPARTAMENTO : Escuintla  
UBICACION : LAT. : 14Grad.24Min.14Seg. LONG. : 90Grad.41Min.55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :    ANCHO :    ,  
ESPEJOR :    VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :    MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 3,712.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 550.70 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Provocados por las constantes lluvias, los deslaves han arrastrado rocas y lodo, tapando cunetas y tragantes formandoce una laguneta en la carretera al pácifico.

---