

**DOCUMENTO ORIGINAL EN MAL ESTADO**

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN  
GUATEMALA

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	001
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	201
TOTAL	202

---

---

Siglo XIX      NUMERO :      1      FECHA : 26/03/98      HORA : 11:45:

POBLACION : Ciudad Guatemala      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.30Min. 4Sec. LONG. : 90Grad.32Min.45Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario de Centro América

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      30, Varas      ANCHO :      3, Varas  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 2 muertos      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un peñasco saliente se derrumbó sobre una cuadrilla de trabajadores, los muertos son dos y nueve heridos graves. La línea férrea quedó interrumpida.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      2      FECHA : 01/06/14      HORA :

POBLACION : Amatitlan.      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.28Min.42Seg. LONG. : 90Grad.37Min. 8Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario de Centro América

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      ,      ANCHO :  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Por la excesiva lluvia se derrumbó ayer una parte del cerro que está sobre el rellano del lago de Amatitlan, la vía férrea quedó obstruida.

---

---



---

---

Siglo XX      NUMERO :      5      FECHA : 15/10/23      HORA : 21:00:

POBLACION : Fraijanes      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.13Min.30Seg. LONG. : 90Grad.23Min.48Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario de Centro América

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Con motivo del copioso temporal hubo varios derrumbes en la carretera de fraijanes interrumpiéndose el tráfico.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      6      FECHA : 14/06/24      HORA :

POBLACION : El Fiscal      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.44Min.42Seg. LONG. : 90Grad.22Min. 0Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Un derrumbe ocasionado anoche entre El Fiscal y Agua Caliente, la línea férrea del norte quedó interrumpida.

---

---



---

---

Siglo XX NUMERO : 9 FECHA : 03/10/27 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.55Seg. LONG. : 90Grad.29Min.25Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,  
ESPESOR : , VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 2 heridos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la finca el Tuerto se derrumbó una peña sobre dos señoras que se encontraban sacando arena.

---

---

---

---

Siglo XX NUMERO : 10 FECHA : 14/10/27 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min.30Seg. LONG. : 90Grad.30Min.10Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :  
ESPESOR : , VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 herida MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En las caleras del norte ocurrió un deslave, una señora que se encontraba en el lugar resultó herida por las piedras que le cayeron encima.

---

---







---

---

Siglo XX          NUMERO :      15      FECHA : 21/09/28      HORA :

POBLACION : La Reformita                      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.31Min.28Seg. LONG. : 90Grad.35Min.15Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :                      ANCHO :  
ESPESOR :                      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 herido                      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1.390.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 148.20 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Una persona resultó con heridas de gravedad al desplomársele una paña de donde sacaba arena.

---

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :      16      FECHA : 30/11/28      HORA : 13:45:

POBLACION : Chinautla                      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min.23Seg. LONG. : 90Grad.31Min. 3Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :                      ANCHO :  
ESPESOR :                      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 muerto                      MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL :                      mm. LLUVIA MENSUAL:                      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Una persona que se encontraba en el techo de su vivienda fue enrollado por una enorme piedra que se desprendió del cerro, causándole la muerte.

---

---



---

---

Siglo :X NUMERO : 19 FECHA : 16/09/89 HORA :

POBLACION : Chinautla DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 143rad.42Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.30Min. 5Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,  
ESPESOR : , VOLUMEN : ,  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La población de Chinautla quedó aislada a consecuencia de los derrumbes, varias casas corren peligro de ser sepultadas, la población se ha evacuado.

---

---

---

---

Siglo :XX NUMERO : 20 FECHA : 17/09/89 HORA :

POBLACION : San José Pinula DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 146rad.32Min. 44Seg. LONG. : 90Grad.24Min. 46Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,  
ESPESOR : , VOLUMEN : ,  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 21 52 mm. LLUVIA MENSUAL : 732.50 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Los derrumbes ocurridos en San José Pinula se han considerado de gravedad, los trabajos de descombramiento durarán más de una semana.

---

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :      21      FECHA : 17/09/29      HORA :

POBLACION : Villa Canales                                  DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.28Min.53Seg. LONG. : 90Grad.32Min. 0Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO        :                                  ANCHO        :                                  ,  
ESPESOR     :                                  VOLUMEN     :                                  ,  
DAÑOS        :  
HUMANOS     :                                  MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL        :                                  mm. LLUVIA MENSUAL:                                  mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

las carreteras de Villa Canales sufrieron serios daños por derrumbes los cuales interrumpieron varios trenos.

---

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :      22      FECHA : 25/10/29      HORA :

POBLACION :    DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.11Seg. LONG. : 90Grad.31Min.58Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO        :                                  ANCHO        :                                  ,  
ESPESOR     :                                  VOLUMEN     :                                  ,  
DAÑOS        :  
HUMANOS     : 1 herido                                  MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cochas

LLUVIA ANUAL        : 1,298.20 mm. LLUVIA MENSUAL:      101.90 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un trabajador que se encontraba extrayendo arena en la base de una peña quedó sepultado, perdiéndolo rescatar con vida.-

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      23      FECHA : 26/11/29      HORA : 16:30:

POBLACION : Amatitlan      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14G-ad.28Min.42Seg. LONG. : 90Grad.37Min. 8Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      ,      ANCHO :  
ESPECSR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 herido      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Un peón que se encontraba sacando material de una peña resultó sepultado, una cuadrilla de trabajadores lo rescataron con vida, pero herido de gravedad.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      24      FECHA : 14/05/33      HORA

POBLACION : Fraijanes      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.24Min.35Seg. LONG. : 90Grad.26Min.35Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      ,      ANCHO :  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
A consecuencia de las fuertes lluvias quedó interrumpido el camino que va de Fraijanes al Carrito. Hubo derrumbes ocasionados por el temporal.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :    25      FECHA : 03/10/33      HORA :

POBLACION : Guatemala                      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.30Seg. LONG. : 90Grad.30Min.47Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :                      ,                      ANCHO :                      ,  
ESPEJOR :                      ,                      VOLUMEN :                      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :                      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,831.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 169.10 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
La empresa de ferrocarriles activa sus trabajos para llenar los deslaves ocurridos durante el temporal en la línea que conduce de la capital al Pto. de San José.

---

---

Siglo XX      NUMERO :    26      FECHA : 22/03/35      HORA :

POBLACION : San Juan Sac.                      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.43Min. 2Seg. LONG. : 90Grad.38Min.34Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario de Centro América

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :                      ,                      ANCHO :                      ,  
ESPEJOR :                      ,                      VOLUMEN :                      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 muerto                      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL :                      mm. LLUVIA MENSUAL:                      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Trabajador muere al soterrarlo banco de arena que se desprendió de un paredón cuando se encontraba realizando trabajos de terracería.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      27      FECHA : 10/09/35      HORA :

POBLACION : Guatemala      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.32Min.44Seg. LONG. : 90Grad.24Min.46Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 2,003.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 327.50 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Grandes derrumbes se han ocasionado a consecuencia de las torrenciales lluvias en la carretera que une San José Punula con Mataquescuintla.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      28      FECHA : 12/03/36      HORA : 11:15:00

POBLACION : Guatemala      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.11Seg. LONG. : 90Grad.31Min.58Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 2 Heridos      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,719.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 23 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Ayer mientras hacian una zanja de 2 Mts. de profundidad quedaron sepultados dos trabajadores entre un monton de tierra que les cayó encima. Trabajaban previniendo.

---

---













---

Siglo XX NUMERO : 39 FECHA : 15/10/38 HORA : 07:00:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.29Seg. LONG. : 90Grad.30Min.47Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO : ANCHO :  
ESPESOR : VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 herido MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,134.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 193.50 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Dos muchachas extraian arena en la calle Bartolomé de la colonia Lima, de pronto se desprendió un gran bloque que soterró a una de ellas, rescatandola con vida.

---

---

Siglo XX NUMERO : 40 FECHA : 11/05/39 HORA :

POBLACION : Villa Canales DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.26Min.52Seg. LONG. : 90Grad.30Min.45Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO : ANCHO :  
ESPESOR : VOLUMEN : 110 mts cúbicos  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
En jurisdicción de Villa Canales, sufrió desperfectos el camino, hubo dos deslaves, uno cono de 50 mts cúbicos, el otro de aproximadamente 60 mts. cúbicos.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      41      FECHA : 09/06/39      HORA :

POBLACION : Amatitlán      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.26Min.50Seg. LONG. : 90Grad.33Min.55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      200, Mts.      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Anteayer y debido a intensas lluvias que cayeron en jurisdicción de Amatitlán se produjo un derrumbe, entre El Relleno y Tacatán, en el camino de circunvalación.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      42      FECHA : 28/09/39      HORA :

POBLACION : Sn Juan Sacatepéquez      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.43Min. 23Seg. LONG. : 90Grad.38Min.34Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN : 90 mts cúbicos  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      256.70 mm. LLUVIA MENSUAL:      141.70 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Las fuertes lluvias ocasionaron varios derrumbes en la carretera de la Capital hacia San Juan Sacatepéquez, dos más entre San Pedro Sac. y la Capital.

---

---





---

---

Siglo XX          NUMERO :      45      FECHA : 02/10/40      HORA :

POBLACION : Lo De Concua                      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.50Min.55Seg. LONG. : 90Grad.35Min. 5Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO        :                      ,                      ANCHO        :                      ,  
ESPEJOR     :                      ,                      VOLUMEN     :                      ,  
DAÑOS        :                      ,  
HUMANOS     :                      ,                      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL        :                      mm. LLUVIA MENSUAL:                      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:                      .  
MAGNITUD        :

OBSERVACIONES :

Ocho derrumbes de alguna consideración se registraron en la carretera norte en los kms 45 y 58 entre Lo De Concua y San Juan Sacatepéquez.

---

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :      46      FECHA : 04/10/40      HORA :

POBLACION : Sn Juan Sacatepéquez                      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.50Min.55Seg. LONG. : 90Grad.35Min. 5Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO        :                      ,                      ANCHO        :                      ,  
ESPEJOR     :                      ,                      VOLUMEN     :                      ,  
DAÑOS        :                      ,  
HUMANOS     :                      ,                      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL        :                      mm. LLUVIA MENSUAL:                      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD        :

OBSERVACIONES :

Una camioneta llena de pasajeros quedó seriamente dañada, ayer en el tramo San Juan Sac. y Lo De Concua, km. 57, cuando un alud de piedras y tierra cayó sobre ella.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      47      FECHA : 23/04/41      HORA :

POBLACION : Mixco      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION \* LAT. : 146°ed.37Min.40Seg. LONG. : 906rad.36Min. 2Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      50, Mts.      ANCHO :      94, Mts.  
ESPESOR :      8, Mts.      VOLUMEN : 37,600 mts cúb.  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,102.70 mm. LLUVIA MENSUAL: 115.10 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Los caminos que de Mixco conducen a las aldeas de El Naranjito, El Manzanillo y San Cristobal estan obstruidos por un derrumbe.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      48      FECHA : 10/08/42      HORA : 12:45:

POBLACION : Jocotales      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 146rad.41Min. 6Seg. LONG. : 906rad.29Min.16Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      .      ANCHO :  
ESPESOR :      .      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 muerto 5 heri      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,134 mm. LLUVIA MENSUAL: 195 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Ayer murió un peón y cinco más resultaron heridos cuando se hallaban extrayendo talpetate.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      49      FECHA : 22/07/43      HORA : 15:30:

POBLACION : Lavarreda      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min. 5Seg. LONG. : 90Grad.28Min.30Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ;      ANCHO :      ;  
ESPESOR :      ;      VOLUMEN :      ;  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 herido      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL :      13 50 mm. LLUVIA MENSUAL:      1 45 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un peón que se encontraba extrayendo arena en jurisdicción de Lavarreda resultó herido al caerle encima un bloque de tierra.

---

---

Siglo XX      NUMERO :      50      FECHA : 07/09/45      HORA :

POBLACION : Guatemala      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 16Grad.41Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.23Min.17Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ;      ANCHO :      ;  
ESPESOR :      ;      VOLUMEN :      ;  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      780.20 mm. LLUVIA MENSUAL:      143.50 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un derrumbe de cierta consideración rompió uno de los principales tubos de agua potable de la planta Santa Luisa, esto se debió a las torrenciales lluvias.

---









---

---

Siglo XX      NUMERO :      59      FECHA : 12/05/52      HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 143rad.36Min.20Seg. LONG. : 906rad.30Min.50Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      :      ANCHO :  
ESPESOR :      :      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,421.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 221.70 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La calle Real de Ciudad Vieja en su último tramo y parte de la salida de la Villa de Guadalupe a la carretera Roosevelt, en pésimo estado.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      60      FECHA : 12/05/52      HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala      DEPARTAMENTO : Guatemala  
UBICACION : LAT. : 146rad.38Min.29Seg. LONG. : 906rad.30Min.47Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      :      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      :      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,170.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 152.40 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La ruta asfaltada hacia el Oriente entre los kms. 10 y 11 el pavimento ha empesado a hundirse debido a las fuertes lluvias.

---

---