

DOCUMENTO ORIGINAL EN MAL ESTADO

Siglo XX NUMERO : 61 FECHA : 05/10/53 HORA :

POBLACION : Chinautla DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.42Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.30Min. 55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 733 mm. LLUVIA MENSUAL : 78.50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Debido a un derrumbe ayer temprano el tránsito entre
Chinautla y la aldea San Antonio las Flores ha quedado
interrumpido.

Siglo XX NUMERO : 62 FECHA : 05/10/53 HORA :

POBLACION : San Pedro Ayampuc DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.46Min.40Seg. LONG. : 90Grad.27Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la carretera que de ésta ciudad conduce a San Pedro
Ayampuc se reportan cinco derrumbes.

Siglo XY NUMERO : 63 FECHA : 25/10/55 HORA :

POBLACION : Amatitlán DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.28Min.45Seg. LONG. : 90Grad.37Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : .
ESPEJOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 13 38 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 86 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Lluvias torrenciales causaron serios deslaves entre
Amatitlán y la capital interrumpiendo el servicio de
ferrocarriles hacia la costa su

Siglo XY NUMERO : 64 FECHA : 14/11/56 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.15Seg. LONG. : 90Grad.31Min.39Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : .
ESPEJOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 2 niños muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,316.92 mm. LLUVIA MENSUAL: 27.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Dos niños fallecieron a consecuencia de un derrumbe en
un botadero municipal encontrándose a 2 y 5 Mts. bajo
tierra respectivamente

Siglo XX NUMERO : 65 FECHA : 12/04/57 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.27Seg. LONG. : 90Grad.30Min.47Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 2 Muertos MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,1 63 mm. LLUVIA MENSUAL: 17 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Mueren dos trabajadores al quedar soterrados excavando una zanja, que servirá para un profundo cimiento de un edificio en construcción.

Siglo XX NUMERO : 66 FECHA : 16/07/58 HORA :

POBLACION : Chianautla DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.42Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.30Min. 58Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,5 62 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 86 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

A consecuencia de las lluvias se originó un derrumbe en la carretera que de Chianautla conduce a ésta capital dejando completamente interrumpido el tránsito.

Siglo XX NUMERO : 57 FECHA : 30/08/58 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min.15Seg. LONG. : 90Grad.31Min. 3Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 1,255.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 149.60 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En el sector que rodea al edificio del IGSS en la zona 4, se rompió el gran colector construido a fines del siglo pasado. Varias casas se han venido al suelo.

Siglo XX NUMERO : 68 FECHA : 01/09/58 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min.15Seg. LONG. : 90Grad.31Min. 3Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,654.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 262.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES

Debido a las fuertes lluvias, las aguas negras del colector obstruido de la zona 4 ha provocado el derrumbe de tres casas.

Siglo XX NUMERO : 69 FECHA : 02/10/62 HORA : 11:00:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.35Seg. LONG. : 90Grad.31Min. 35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 2 heridos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,302.90 mm.- LLUVIA MENSUAL: 105.30 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Dos trabajadores del Teatro Nacional que se encuentra en construcción, estuvieron a punto de morir soterrados al producirse un desprendimiento de tierra.

Siglo XX NUMERO : 70 FECHA : 13/10/62 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.25Seg. LONG. : 90Grad. 3Min.32Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,302.90 mm.- LLUVIA MENSUAL: 105.30 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una tragedia ocurrió hoy a 5 trabajadores Municipales al quedar soterrados por un derrumbe en el colector de la 26 calle final zona 3.

Siglo XX NUMERO : 71 FECHA : 09/06/68 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.26Min.55Seg. LONG. : 90Grad.38Min.40Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvias

LLUVIA ANUAL : 670.40 mm. LLUVIA MENSUAL : 237 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En el tramo comprendido entre los kms 32 y 34 de la carretera al Pacifico hubo una obstrucción ocasionada por derrumbes.

Siglo XX NUMERO : 72 FECHA : 20/09/68 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.27Seg. LONG. : 90Grad.30Min.47Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvias

LLUVIA ANUAL : 947.50 mm. LLUVIA MENSUAL : 211.50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Las lluvias ocasionaron derrumbes que destruyeron varias covachas y otras quedaron en el aire en la colonia La Limonada.

Siglo XX NUMERO : 73 FECHA : 20/09/63 HORA : 00:00:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.10Seg. LONG. : 90Grad.31Min.50Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 947.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 211.50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En el barranco del Gallito se hundió una casa que estuvo situada a la orilla del barranco en la 10 avenida entre 7 y 8 calles de la zona 3.

Siglo XX NUMERO : 74 FECHA : 20/09/63 HORA : 23:00:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.31Seg. LONG. : 90Grad.30Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 947.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 211.50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En La Limonada una correntada de tierra y agua, que bajó por las laderas del barranco, cayó sobre una casa la cual hundió y arrastró.

Siglo XX NUMERO : 75 FECHA : 22/09/63 HORA :

POBLACION : Chinautla DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.42Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.30Min. 5Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,070.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 56 mm.

ACTIVIDAD SISMICA

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El alcalde de Chinautla comunicó que a causa de las lluvias el río arrastró el puente denominado Colorado y causó profundas grietas en el puente del Mixto.

Siglo XX NUMERO : 76 FECHA : 16/07/64 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.30Seg. LONG. : 90Grad.29Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 32 26 mm. LLUVIA MENSUAL: 277.90 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

A causa de las fuertes lluvias, una gran cantidad de tierra se precipitó sobre su habitación soterrándola. Esto ocurrió en la 30 calle y 34 av. de la zona 5.

Siglo XX NUMERO : 77 FECHA : 03/09/64 HORA :

POBLACION : Amatitlán DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.29Min.12Seg. LONG. : 90Grad.36Min. 55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,257.50 mm. LLUVIA MENSUAL : 1 38 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Líneas telefónicas dañadas a la altura del camino de La Barca a consecuencia de un derrumbe ocurrido a inmediaciones del lago de Amatitlán.

Siglo XX NUMERO : 77 FECHA : 18/03/65 HORA : 18:00:00

POBLACION : Mixco DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min.34Seg. LONG. : 90Grad.34Min. 8Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 13 23 mm. LLUVIA MENSUAL : 1 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Una persona muere al desplomarse gran cantidad de tierra en una cueva situada a la vera de la carretera que de Mixco conduce a la Colonia el Milagro.

Siglo XX NUMERO : 79 FECHA : 06/04/65 HORA : 13:00:00

POBLACION : Mixco DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.20Seg. LONG. : 90Grad.31Min.58Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS : , MATERIALES : ,
HUMANOS : , MATERIALES : ,

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,161.10 mm. LLUVIA MENSUAL: 50.80 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

A punto de morir soterrados estuvieron ayer 3 personas que estaban trabajando en un tunel de aguas negras al desplomarse gran cantidad de tierra en la zona 3.

Siglo XX NUMERO : 80 FECHA : 08/09/65 HORA : 14:45:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.55Seg. LONG. : 90Grad.34Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS : , MATERIALES : ,
HUMANOS : 1 muerte MATERIALES : ,

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,161.10 mm. LLUVIA MENSUAL: 259.80 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una persona murió ayer soterrado por un bloque de arena en la lotificación González en el Km. 13 de la carretera que conduce a Mixco.

Siglo XX NUMERO : 81 FECHA : 01/10/65 HORA : 16:00:

POBLACION : San Raimundo DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.46Min.55Seg. LONG. : 90Grad.32Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,490.90 mm. LLUVIA MENSUAL: 203.20 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la aldea El Carrizal de San Raimundo, falleció una persona al caerle encima una peña, fue arrastrado como 70 mts sobre la ladera.

Siglo XX NUMERO : 82 FECHA : 14/10/65 HORA :

POBLACION : Jocotales DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.11Seg. LONG. : 90Grad.31Min.58Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,670.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 355.60 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Cerro de la Joya de Sanarú se derrumba en la zona 6 lo cual destruyó las viviendas construidas en un barranco contiguo a la colonia Santa Luisa.

Siglo XX NUMERO : 83 FECHA : 15/10/65 HORA :

POBLACION : San Pedro Ayampuc DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.46Min.40Seg. LONG. : 90Grad.27Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,600.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 355.60 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

San pedro Ayampuc se encuentra incomunicado por derrum-
bes en la carretera que lo une a la ciudad capital ha-
biendose registrado va siete desde anteyer.

Siglo XX NUMERO : 84 FECHA : 08/01/66 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min.35Seg. LONG. : 90Grad.30Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,181.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 0.00 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Calzada que conduce a las colonias El Maestro y Vista
Hermosa se convierte en zona de peligro debido a de-
rrumbes por lluvias y trabajos de construcción.

Siglo XX NUMERO : 85 FECHA : 24/06/66 HORA : 18:35:00

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.27Min.55Seg. LONG. : 90Grad.34Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Fracturado MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,181.80 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 22 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Resultado fracturado al caerle encima un promontorio de
tierra cuando se dedicaba a extraer arena al pie de un
pequeño cerro en el km. 18 de la carretera Roosevelt.

Siglo XX NUMERO : 86 FECHA : 18/07/67 HORA : 17:00:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min.29Seg. LONG. : 90Grad.30Min.47Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 2 68 mm. LLUVIA MENSUAL: 1 25 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
En la tarde del 15 para 2, parte de la casa fue a dar a
la profundidad del barranco debido a la fuerte lluvia.

Siclo XX NUMERO : 87 FECHA : 23/09/68 HORA : 16:15:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.35Seg. LONG. : 90Grad.31Min. 5Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 932.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 252.20 mm.

ACTIVIDAD SIEMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD

OBSERVACIONES :

Una pared a murio enterrado cuando pasaba el agua en -
una calle de la 7 av y 24 calle de la zona 1.

Siclo XX NUMERO : 88 FECHA : 17/10/68 HORA :

POBLACION : Sn Pedro Ayampuc DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.44Min.40Seg. LONG. : 90Grad.27Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS MATERIALES : Ceramica

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1.124.70 mm. LLUVIA MENSUAL: 139.50 mm.

ACTIVIDAD SIEMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD

OBSERVACIONES

La carretera que de Sn Pedro Ayampuc conduce a las al-
deas Hato y Petaca está interrumpida por derrumbes.

Siglo XX NUMERO : 89 FECHA : 24/04/69 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.10Seg. LONG. : 90Grad.28Min.40Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 2 muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 17 80 mm. LLUVIA MENSUAL : 92 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En el cuartel Mariscal Zavala, resultaron muertos dos soldados y tres heridos cuando se produjo un derrumbe en el lugar en el que trabajaban.

Siglo XX NUMERO : 90 FECHA : 01/09/69 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min. (Seg. LONG. : 90Grad.29Min.50Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : 118, Mts.
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Llovizna

LLUVIA ANUAL : 1,671.20 mm. LLUVIA MENSUAL : 395.90 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El peligro de los hundimientos en la 14 avenida entre 3 y 4 calles de la zona 14 aumentó ayer al agrandarse la grieta.

Siglo XX NUMERO 91 FECHA : 22/09/69 HORA :

POBLACION : Chinautla DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.42Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.30Min. 55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 18 22 mm. LLUVIA MENSUAL : 3 89 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Grandes deslaves y hundimientos han ocurrido en Chinautla los cuales ponen en peligro a los habitantes del lugar.

Siglo XX NUMERO : 92 FECHA : 23/09/69 HORA : 19:45:00

POBLACION : San Pedro Ayampuc DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.45Min.40Seg. LONG. : 90Grad.27Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvias

LLUVIA ANUAL : 1,822.50 mm. LLUVIA MENSUAL : 4 64 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Más de 30 familias quedaron anoche sin vivienda en salida a San Pedro Ayampuc a consecuencia de correntadas de agua y lodo. Carretera hacia ese lugar interrumpida.

Siglo XX NUMERO 93 FECHA : 23/09/69 HORA : 15:20:00

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.25Seg. LONG. : 90Grad.32Min.29Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 4 Muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 17 80 mm. LLUVIA MENSUAL: 4 24 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Tres hermanas y una recién nacida murieron ayer al quedar soterradas en una cueva de la zona 3 donde habían llegado para protegerse de la fuerte lluvia.

Siglo XX NUMERO 94 FECHA : 23/06/70 HORA :

POBLACION : Chinautla DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.42Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.30Min. 5Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 14 78 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 43 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Lluvias aumentan caudal de río que atraviesa Chinautla provocando derrumbes y hundimientos dañando caminos y teléfonos y además soterró la fuente de agua potable.

Siglo XX NUMERO : 95 FECHA : 23/07/70 HORA : 13:00:0

POBLACION : Mixco DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min. 6Seg. LONG. : 90Grad.37Min.22Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO :
ESESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 14 78 mm. LLUVIA MENSUAL: 4 06 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Menor de edad murió soterrado ayer en Labor de Castilla
Mixco, cuando se dedicaba a extraer arena en una cueva.

Siglo XX) NUMERO : 96 FECHA : 01/07/70 HORA : 05:00:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.15Seg. LONG. : 90Grad.31Min.50Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 6 muertos MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,473.80 mm. LLUVIA MENSUAL: 392.40 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Los cadáveres de una madre y 5 hijos fueron rescatados
de entre varias toneladas de tierra, en la colonia El
Esfuerzo de la zona 3.

Siglo XX NUMERO : 97 FECHA : 01/09/70 HORA : 15:40:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.30Min.45Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,473.80 mm. LLUVIA MENSUAL: 392.40 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Un trabajador municipal murió soterrado en la apertura
de una zanja en la 13 av. y 12 calle de la zona 10, don
de ocurrió un desprendimiento que lo sepultó.

Siglo XX NUMERO : 98 FECHA : 25/09/70 HORA : 11:10:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min. 55seg. LONG. : 90Grad.30Min.28Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 2 muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,463.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 298.90 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
3 trabajadores municipales quedaron soterrados, muriendo
2 de ellos, procedian a excavar una zanja para drenajes
en 24 calle y 7 avenida zona 4.

Siglo XX NUMERO : 99 FECHA : 21/10/70 HORA :

POBLACION : Mixco DEPARTAMENTO : Guatemala
 UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.40Seg. LONG. : 90Grad.36Min. 2Seg.
 FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO	:		ANCHO	:	
ESPEJOR	:		VOLUMEN	:	
DAÑOS :					
HUMANOS : 1 muerto			MATERIALES :		

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,328.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 89.30 mm.
 ACTIVIDAD SISMICA :
 EPICENTRO :
 INTENSIDAD:
 MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
 Un obrero murió en una arenera jurisdicción de Mixco,
 se encontraba recogiendo material cuando hubo un derrum-
 bamiento que lo soterra.

Siglo XX NUMERO : 100 FECHA : 21/10/70 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
 UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min.20Seg. LONG. : 90Grad.28Min.45Seg.
 FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO	:		ANCHO	:	
ESPEJOR	:		VOLUMEN	:	
DAÑOS :					
HUMANOS : 1 muerto			MATERIALES :		

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,414.90 mm. LLUVIA MENSUAL: 68.80 mm.
 ACTIVIDAD SISMICA :
 EPICENTRO :
 INTENSIDAD:
 MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
 Una anciana que se encontraba sacando arena de una cue-
 va quedó sepultada al derrumbarsele encima en la entra-
 da de la colonia Atlántida zona 18.

Siglo XX NUMERO : 101 FECHA : 13/06/72 HORA : 09:00:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
 UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min.20Seg. LONG. : 90Grad.33Min.25Seg.
 FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
 LARGO : , ANCHO :
 ESPEJOR : , VOLUMEN :
 DAÑOS :
 HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 848.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 222.80 mm.
 ACTIVIDAD SISMICA :
 EPICENTRO :
 INTENSIDAD:
 MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
 Soterrado al sacar arena en la 43 calle final zona 12 por lo flojo del terreno se derrumbó más de una tonelada atrapandole.

Siglo XX NUMERO : 102 FECHA : 29/08/73 HORA : 11:20:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
 UBICACION : LAT. : 143rad.38Mir.37Seg. LONG. : 90Grad.31Min.34Seg.
 FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
 LARGO : , ANCHO :
 ESPEJOR : , VOLUMEN :
 DAÑOS :
 HUMANOS : 6 muertos MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,440.70 mm. LLUVIA MENSUAL: 322.10 mm.
 ACTIVIDAD SISMICA :
 EPICENTRO :
 INTENSIDAD:
 MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
 Un derrumbe en la 29 calle final zona 3, en el barranco que hasta ahora ha cobrado 6 víctimas y 40 cobachas que están a punto de caer.

Siglo XX NUMERO : 103 FECHA : 30/08/73 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.55Seg. LONG. : 90Grad.34Min. 0Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : ,
ESPESOR : VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : ,

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,479.10 mm. LLUVIA MENSUAL: 3 82 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En el barranco Las Guacamayas seguían produciéndose derrumbes, muchas casas ya están a muy poca distancia del barranco.

Siglo XX NUMERO : 104 FECHA : 30/08/73 HORA :

POBLACION : Villa Canales DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.28Min.52Seg. LONG. : 90Grad.32Min. 0Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : ,
ESPESOR : VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,443.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 317.50 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la carretera a Marén, Villa Canales ocurrieron varios derrumbes entre los días 11, 12, 19 y 20 pero no interrumpieron totalmente el tránsito de vehículos.

Siglo XX NUMERO : 105 FECHA : 26/11/74 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
 UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min. 4Seg. LONG. : 90Grad.34Min.38Seg.
 FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
 ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
 DAÑOS :
 HUMANOS : 3 muertos MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,044.60 mm. LLUVIA MENSUAL : 20 mm.
 ACTIVIDAD SISMICA :
 EPICENTRO :
 INTENSIDAD:
 MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
 En un túnel en construcción a la altura del Km. 10 perecieron 3 personas y 7 heridos al quedar atrapados en el derrumbe de este.

Siglo XX NUMERO : 106 FECHA : 29/05/75 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
 UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.40Seg. LONG. : 90Grad.29Min.35Seg.
 FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
 ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
 DAÑOS :
 HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,258.80 mm. LLUVIA MENSUAL : 58.10 mm.
 ACTIVIDAD SISMICA :
 EPICENTRO :
 INTENSIDAD:
 MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
 Se hunde tramo carretero hacia El Salvador, la grieta con más de 4 mts y 0.5 mts de profundidad, a la altura del Km. 10.

Siglo XX NUMERO : 107 FECHA : 13/09/75 HORA :

POBLACION : Palencia DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min. 5Seg. LONG. : 90Grad.21Min.25Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :

DAÑOS :

HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1366 mm. LLUVIA MENSUAL: 351.30 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El camino de Palencia quedó interrumpido por un derrumbe.

Siglo XX NUMERO : 108 FECHA : 13/02/75 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.30Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :

DAÑOS :

HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,087.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 0.00 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La colonia La Fuedita zona 3, que se encuentra a orillas del barranco del Incienzo, quedó practicamente barrida.

Ciclo XX NUMERO : 109 FECHA : 02/03/76 HORA :

POBLACION : Mixco DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.40Seg. LONG. : 90Grad.36Min. 2Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 3 Muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,043.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 0.00 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Bomberos excavaron en una cueva arenosa en la vuelta de El Maluco, Mixco, en busca de más muertos. El Domingo anterior fueron localizados 3 cadáveres en ese lugar.

Ciclo XX NUMERO : 110 FECHA : 26/03/76 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 143rad.37Min.15Seg. LONG. : 90Grad.31Min.55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,396.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 0.00 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Obreros lograron abrir un cauce para que pudieran correr las aguas negras estancadas por derrumbes causados por sismos en el fondo del barranco Las Guacamayas.

Siglo XX NUMERO : 113 FECHA : 08/04/76 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.30Seg. LONG. : 90Grad.29Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 1,642.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 85.50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derrumbe de casas a la orilla del barranco el la colonia 6 de Octubre.

Siglo XX NUMERO : 114 FECHA : 08/04/76 HORA :

POBLACION : Mixco DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.40Seg. LONG. : 90Grad.36Min. 2Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 1,134.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 68 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derrumbe en Ciudad Satélite, Mixco.

Siglo XX NUMERO : 115 FECHA : 22/05/76 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min.55Seg. LONG. : 90Grad.30Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : ,
ESPESOR : VOLUMEN : ,
DAÑOS : MATERIALES : Otros
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 420.90 mm. LLUVIA MENSUAL: 124.30 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un abismo se está tragando el área verde del antiguo Hipódromo del Norte por derrumbes causados por el terremoto, peligrando las personas que allí se recrean.

Siglo XX NUMERO : 116 FECHA : 10/08/76 HORA :

POBLACION : Chinautla DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.42Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.30Min. 55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : ,
ESPESOR : VOLUMEN : ,
DAÑOS : MATERIALES : Carreteras
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1.5-2.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 1 84 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera que es esta capital conduce hacia Chinautla se encuentra cortada a la altura del río Sajá debido a lluvias que han hundido el terreno totalmente.

Siglo XX NUMERO : 117 FECHA : 31/12/77 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min.13Seg. LONG. : 90Grad.35Min.28Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : ,
ESPESOR : VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 838.10 mm. LLOVIA MENSUAL: 13.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Tanque de almacenamiento de agua purificada La Brigada queda fuera de servicio por fallas geológicas no detectadas agudizando la crisis de agua potable.

Siglo XX NUMERO : 118 FECHA : 21/07/78 HORA :

POBLACION : Villa Nueva DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.31Min.32Seg. LONG. : 90Grad.35Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : ,
ESPESOR : VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 2,697.00 mm. LLOVIA MENSUAL: 967.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Falla geológica abrió enorme grieta en Villa Nueva y a su vez provocó destrozos en el edificio de una fábrica el cual quedó parcialmente destruido.

Siglo XX NUMERO : 119 FECHA : 30/08/78 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min.40Seg. LONG. : 90Grad.32Min.50Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 25, Mts. ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 881.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 127.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Anoche se registró un hundimiento en la 4a.Av. y Anillo Periférico 3.12 alcanzando su máximo desplazamiento de tierra en el sector donde fué rellenado un barranco.

Siglo XX NUMERO : 120 FECHA : 01/09/78 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.44Seg. LONG. : 90Grad.32Min.47Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 40, Mts. ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS , MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 826 mm. LLUVIA MENSUAL: 309.40 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Tercer hundimiento en el Periférico. Casas dañadas. Enorme grieta se tragó el pavimento y los tubos de desagüe desaparecieron sin dejar rastro.

Siglo XX NUMERO : 121 FECHA : 06/09/78 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.25Seg. LONG. : 90Grad.29Min.18Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,533.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 4 87 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Iglesia Sto. Domingo Arcángel, zona 5; destruidas sus paredes y el techo a punto de derrumbarse completamente a causa de la destructora violencia de las lluvias.

Siglo XX NUMERO : 122 FECHA : 08/09/78 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 149rad.35Min.44Seg. LONG. : 90Grad.32Min.47Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 12 55 mm. LLUVIA MENSUAL: 3 99 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La grieta que a consecuencia de lluvias apareció en el Anillo Periférico 2. 12 continúa abriéndose poniendo en peligro a los vecinos del lugar. Una casa ha quedado inhabitable.

Siglo XX NUMERO : 123 FECHA : 14/09/78 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.30Seg. LONG. : 90Grad.33Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 2 Muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 898.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 301.50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Dos peones mueren cuando se encontraban cavando zanjas en la ampliación de la Calzada Roosevelt cuando un derrumbe los soterró. Humedad debida a lluvias la causa.

Siglo XX NUMERO : 124 FECHA : 04 12/78 HORA :

POBLACION : Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min.31Seg. LONG. : 90Grad.32Min.48Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 3 Muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 967.70 mm. LLUVIA MENSUAL: 3 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un hombre y dos menores fallecieron al caerles toneladas de arena cuando se encontraban sacando parte de la misma para utilizarla en construcción.

Siglo XX NUMERO : 125 FECHA : 02/06/79 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.33Seg. LONG. : 90Grad.32Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 598.70 mm. LLUVIA MENSUAL: 65 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un hombre pereció dentro de su vivienda al derrumbarse un paredón de tierra sobre su casa en la 7 av. 14-46 Zona 3 colonia Sta. Isabel.

Siglo XX NUMERO : 126 FECHA : 01/08/79 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.40Seg. LONG. : 90Grad.29Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,210.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 212.60 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Importantes colonias de la zona 16 y algunas aldeas que darón aisladas del resto de la capital al registrarse un hundimiento en la única vía.

Siglo XX NUMERO : 127 FECHA : 01/08/79 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.44Seg. LONG. : 90Grad.30Min.22Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO :
ESPEJOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 598.70 mm. LLUVIA MENSUAL: 91.40 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Un hundimiento se registró ayer en la 1 calle y 22 av. Zona 1, varias casas han sido afectadas, la causa es la ruptura de un tubo de drenaje.

Siglo XX NUMERO : 128 FECHA : 25/09/77 HORA : 03:45:

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.40Seg. LONG. : 90Grad.36Min. 2Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO :
ESPEJOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,210.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 212.60 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Gigantesco derrumbe se produjo en la vuelta del Molino en la carretera Roosevelt, Km. 16.
