

DOCUMENTO ORIGINAL EN MAL ESTADO

Siglo XX NUMERO : 129 FECHA : 04/09/79 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.43Seg. LONG. : 90Grad.31Min.38Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,084.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 227.10 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un enchufe derrumbe se registró en el lugar denominado la Isla en el interior del cementerio general, causó la muerte de un trabajador y dejó heridos a varios.

Siglo XX NUMERO : 130 FECHA : 13/09/79 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min. 5Seg. LONG. : 90Grad.26Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,356.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 4 48 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un peatón murió ayer tarde, al ser aplastado por un paredón en la colonia Santa Elena 3 zona 18.

Siglo XX NUMERO : 131 FECHA : 25/09/79 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.45Min.35Seg. LONG. : 90Grad.22Min.18Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,231.60 mm. LLUVIA MENSUAL : 274 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Esta mañana se informó que la carretera C-A 1 oriente
en el km. 15 se interrumpió a causa de grandes derrum-
bes.

Siglo XX NUMERO : 132 FECHA : 04/10/79 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min.50Seg. LONG. : 90Grad.32Min. 55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1494 mm. LLUVIA MENSUAL : 50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una mujer murió soterrada esta mañana al desplomarse un
promontorio de tierra en el anillo periférico, 27, al
encontrarse sacando arena, un niño fue rescatado vivo.

Ciclo XX NUMERO : 133 FECHA : 01/08/80 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min.55Seg. LONG. : 90Grad.26Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO :
ESPESOR : ; VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 3 heridos MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 666.60 mm. LLUVIA MENSUAL : 172.20 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

2 casas quedaron soterradas esta mañana a causa de un derrumbe que ocasionaron las últimas lluvias en la colonia Limón zona 13.

Ciclo XX NUMERO : 134 FECHA : 10/03/80 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.32Min.40Seg. LONG. : 90Grad.31Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO :
ESPESOR : ; VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 2,993.30 mm. LLUVIA MENSUAL : 946 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un peligroso hundimiento se ha registrado en la 4ta calle entre 1 y 2 ave. Zona 1.

Siglo XX NUMERO : 145 FECHA : 28/08/85 HORA :

POBLACION : Villa Nueva DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.11Seg. LONG. : 90Grad.31Min.58Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,067.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 172.40 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Fuertes aguaceros ayer en la capital, provocaron un derrumbe en el km.15 ruta a el pacifico. El deslave tapó parte de la carretera y provocó congestionamiento.

Siglo XX NUMERO : 146 FECHA : 21/09/85 HORA : 19:00:00

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min. 59seg. LONG. : 90Grad.26Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: 269.60 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la Ctl.Jesús de la buena esperanza II,pte.Belice 2.6 se produjo un derrumbe a consecuencia de las torrenciales lluvias, el cual arrastró varias covachas.

Siglo XX NUMERO : 147 FECHA : 25/09/85 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.43Seg. LONG. : 90Grad.31Min.28Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES : :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,067.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 193.90 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES : .

Una persona herida y una muerta, dejó un derrumbe ocurrido ayer en la 34c. y 11av. Z.3 Col. Aguilar, fué causado por los aguaceros de antenoche.

Siglo XX NUMERO : 148 FECHA : 08/10/85 HORA : 13:00:00

POBLACION : Fraijanes DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.27Min.45Seg. LONG. : 90Grad.26Min.25Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 5 Muertos MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,571.10 mm. LLUVIA MENSUAL: 148.20 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Madre y 5 hijos soterrados en Fraijanes. Un promontorio de tierra, piedras y árboles, cayó sobre la vivienda como consecuencia, de las fuertes lluvias del domingo.

Siglo XX NUMERO : 151 FECHA : 17/09/84 HORA : 17:25:00

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.34Min. 8Seg. LONG. : 90Grad.37Min. 75seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 65, Mts. ANCHO : 18, Mts.
ESPESOR : 100, Mts. VOLUMEN : 100000m.cúbicos
DAÑOS :
HUMANOS : 8 Muertos MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 986.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 17.80 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

9 cadaveres y 3 viviendas soterrados por tons. de lodo,
víctimas del derrumbe ocurrido en la col. Sta. Fé 2.13.
Se escucho un retumbo y luego ocurrió la tragedia.

Siglo XX NUMERO : 152 FECHA : 10/01/87 HORA : 08:04:00

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min. 55seg. LONG. : 90Grad.26Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA-:
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Diez trabajadores de EMPAGUA, fueron víctimas de un de-
rumba ayer a las 8:04 en la zona 18.

Siglo XX NUMERO : 157 FECHA : 18/03/88 HORA :

POBLACION : Col. Lavarreda 2.1E DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min. 5Seg. LONG. : 90Grad.28Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 2 Muertos MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1,763.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 3.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un hombre y una mujer que trabajaban en la construcción de drenajes, perecieron soterrados ayer por la mañana, cuando se derrumbaron las paredes de la tarja.

Siglo XX NUMERO : 158 FECHA : 15/06/88 HORA : 18:00:00

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min. 4Seg. LONG. : 90Grad.34Min.36Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES : Carretones

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,554.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 420.30 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una mujer muerta, dos personas heridas y dos tlesas fue el resultado de un sorpresivo derrumbe que se produjo ayer, en la colonia Villalobos de la zona 12.

Siglo XX NUMERO : 157 FECHA : 28/06/88 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.44Seg. LONG. : 90Grad.32Min.47Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 50, Mts. ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 2,558.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 576.20 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Miles de quetzales perdió la Muni. de Guate. con el hundimiento que ayer se produjo en la av. de Petapa y 5to. z.12, de mas de 50 m. de largo a causa del ranjeo.

Siglo XX NUMERO : 160 FECHA : 02/07/88 HORA : 18:00:00

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.28Min.25Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 17 63 mm. LLUVIA MENSUAL: 3 56 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Las fuertes lluvias que azotaron ayer por la tarde esta capital, causaron multiples derrumbes en la carretera a la colonia Lourdes zona 13.

Biglo XX NUMERO : 163 FECHA : 20/07/88 HORA :

POBLACION : Villa Nueva DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.31Min.32Seg. LONG. : 90Grad.35Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 15, Mts. ANCHO : 7, Mts.
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1.654.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 226.90 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En el municipio de Villa Nueva, se encuentran atemorizados por los fenómenos naturales, que han provocado grandes hundimientos de tierra perjudicando las vías.

Biglo XX NUMERO : 164 FECHA : 12/08/88 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min.34Seg. LONG. : 90Grad.34Min. 8Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Varios derrumbes obstruyeron el paso en la carretera de la colonia El Milagro a Ciudad Quetzal de Sn. Juan Sacatepequez, entre los Km. 18 y 22 hay varios deslaves.

Siglo XX NUMERO : 167 FECHA : 28/08/88 HORA :

POBLACION : Santa Rosita DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.15Seg. LONG. : 90Grad.28Min.46Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la aldea Sta. Rosita Z.17; 5 cinco covachas se de -
rumbaron y otras quedaron soterradas, bajo toneladas
de tierra, no se reportan desgracias personales.

Siglo XX NUMERO : 168 FECHA : 28/08/88 HORA : 02:00:00

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.35Seg. LONG. : 90Grad.30Min.20Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : . Muerto MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

A la 2 hrs. de ayer se reportó otro derrumbe en 44av.
1-62 Z.5. En ese lugar murió un hombre de 32 años, el
lugar donde murió era una habitación en construcción.

Siglo XX NUMERO 169 FECHA 21/08/88 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.36Min. 28seg. LONG. : 90Grad.26Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,343.10 mm. LLUVIA MENSUAL: 300.70 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Varios derrumbes se produjeron en la colonia Lourdes ubicada en la Z.17 de esta capital, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

Siglo XX NUMERO : 170 FECHA : 13/09/88 HORA :

POBLACION : Villa Lobos DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min. 46seg. LONG. : 90Grad.34Min.28seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 5 Muertos MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

5 miembros de una familia perecieron cuando su vivienda ubicada en Villa Lobos, Villa Nueva, quedó aplastada por un peñasco que cedió por la humedad.

Siglo XX NUMERO 173 FECHA : 30/09/88 HORA : 21:00:00

POBLACION : Villa Nueva DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min. 45seg. LONG. : 90Grad.34Min.38Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO : ;
ESPEJOR : ; VOLUMEN : ;
DAÑOS : ;
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una bebé de 5 meses, muerto y 5 adultos lesionados, dejó un deslave de lodo y piedras que soterró una vivienda, en la aldea Villa Lobos de Villa Nueva.

Siglo XX NUMERO : 174 FECHA : 18/09/88 HORA : 22:00:00

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min.15Seg. LONG. : 90Grad.29Min.23Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO : ;
ESPEJOR : ; VOLUMEN : ;
DAÑOS : ;
HUMANOS : 2 Muertos MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La ladera ubicada en la parte final de la 16 C. 2.5 barrio Sn. Antonio, fué declarada zona de alto riesgo. 2 niños murieron cuando parte de esta cayó en la vivienda

Siglo XY NUMERO : 175 FECHA : 23/09/88 HORA :

POBLACION : San José Pinula DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.32Min.44Seg. LONG. : 90Grad.24Min.46Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 50, Mts. ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN : 2000 m.cúbicos
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El municipio de San José Pinula, está incomunicado por el derrumbe de un peñasco en el km.81 de la carretera a esa población, el cual fué provocado por las lluvias.

Siglo XX NUMERO : 176 FECHA : 23/09/88 HORA :

POBLACION : Palencia DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.33Min.35Seg. LONG. : 90Grad.25Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : , VOLUMEN : 5000 m.cúbicos
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El camino de acceso a la aldea Ciénage Grande del municipio de Palencia quedó incomunicado al registrarse un derrumbe de 5000 metros cúbicos aproximadamente.

Siglo XX NUMERO : 181 FECHA : 21/02/89 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min.12Seg. LONG. : 90Grad.33Min.53Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO : ,
ESPESOR : VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
150 casas dañadas por hundimiento en la 1ra. de julio:
se cree que sea un desagüe que se encuentre en mal es-
tado desde hace 12 años.

Siglo XX NUMERO : 182 FECHA : 27/02/89 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min.12Seg. LONG. : 90Grad.33Min.53Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : ANCHO : ,
ESPESOR : VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
En la colonia Primero de Julio continúan los hundimien-
tos.

Siglo XX NUMERO : 183 FECHA : 05/03/39 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min.12Seg. LONG. : 90Grad.33Min.53Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : 200, Mts. ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Mas grietas en la Primera de Julio; Dañadas otras 25
casas al crecer 200 metros el hundimiento.

Siglo XX NUMERO : 184 FECHA : 14/04/39 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.11Seg. LONG. : 90Grad.31Min.56Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 3 Muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: 20.30 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
3 trabajadores murieron asfixiados al caerles 5 tons.
de tierra. Laboraban en una compañía constructora en la
diagonal 6 y 10a calle zona 10.

Siglo XX NUMERO : 185 FECHA : 29/05/89 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.40Min.12Seg. LONG. : 90Grad.33Min.53Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la colonia Primero de Julio, continúan los trabajos por los hundimientos.

Siglo XX NUMERO : 186 FECHA : 19/06/89 HORA :

POBLACION : Ciudad Guatemala DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.35Min.11Seg. LONG. : 90Grad.31Min.53Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,263.20 mm. LLUVIA MENSUAL : 320.10 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derrumbe en la 15av. final lote # 23 Col. El Carmen 2.6 aplasta vivienda al caer muro de contención. El derrumbe ocurrió como consecuencia de las fuertes lluvias.

Siglo XX NUMERO : 201 FECHA : 01/04/91 HORA : 09:30:00

POBLACION : Ciudad Guatemala - DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.18Seg. LONG. : 90Grad.36Min.27Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : 19.20 mm.
ACTIVIDAD SISMICA
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una persona y tres con lesiones, es el resultado de un derrumbe que se produjo ayer en la zona de la col. La Brigada, Mixco, cuando cavaban un sepulcro.

Siglo XX NUMERO : 202 FECHA : 18/05/91 HORA :

POBLACION : Mixco DEPARTAMENTO : Guatemala
UBICACION : LAT. : 14Grad.37Min.40Seg. LONG. : 90Grad.36Min.27Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : 100.60 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Una niña muerta y otra grave al caer pared en Mixco. Forzistas al festejar la col, produjeron que el terreno cediera, debido a que bajó el nivel freático.