

DOCUMENTO ORIGINAL EN MAL ESTADO

**INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN
HUEHUETENANGO**

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	054
TOTAL	054

Siglo XX NUMERO : 1 FECHA : 18/09/24 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.19Min.12Seg. LONG. : 91Grad.28Min.11Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD :

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Debido a las fuertes lluvias, quedó interrumpida la carretera de Quezaltenango a Huehuetenango con grandes derrumbes.

Siglo XX NUMERO : 2 FECHA : 25/09/35 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.20Min.26Seg. LONG. : 91Grad.18Min.50Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : 800 Mts.cúbicos
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD :

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Dos derrumbes se han registrado sobre la carretera que une Aguacatan con Huehuetenango siendo uno de 300 Mts. cúbicos y otro de 500 Mts. cúbicos obstruyendo la vía.

Siglo XX NUMERO : 3 FECHA : 26/06/36 HORA :

POBLACION : Aguacatán DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.23Min.35Seg. LONG. : 91Grad.22Min.56Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO :
ESPESOR : ; VOLUMEN : 11,000 mts c.c.b.
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Las lluvias ocasionaron derrumbes en la carretera de Huehuetenango-Aguacatán, el tránsito no ha sido interrumpido.

Siglo XX NUMERO : 4 FECHA : 09 07/36 HORA :

POBLACION : Barillas DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.48Min. 35Seg. LONG. : 913rad.18Min.453seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : 2, Mts.
ESPESOR : 2, Mts. VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En Huehuetenango se sigue destruyendo la carretera hacia Barillas, se ocasionaron además cuatro derrumbes de consideración.

Siglo XX NUMERO : 5 FECHA : 11/07/36 HORA :

POBLACION : Santa Eulalia DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.45Min. 0Seg. LONG. : 91Grad.20Min. 5Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

A causa de las lluvias se derrumbaron 4 cerros que circundan la aldea Asil, jurisdicción de Santa Eulalia, los vecinos se vieron amenazados de perder la vida.

Siglo XX NUMERO : 6 FECHA : 19/10/36 HORA :

POBLACION : Aguacatan DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.20Min.25Seg. LONG. : 91Grad.18Min.50Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Se encuentra aún sin tránsito la carretera que pone en contacto Aguacatan con la cabecera departamental a causa de múltiples derrumbes y baches

Siglo XX NUMERO : 7 FECHA : 19/10/36 HORA :

POBLACION : Chancel DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.23Min.35Seg. LONG. : 91Grad.22Min.56Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En Chancel ocurrió un enorme derrumbe; Por la intensa lluvia no ha sido posible reparar convenientemente la carretera que conduce a Aguacatán.

Siglo XX NUMERO : 8 FECHA : 14/04/42 HORA : 15:00:

POBLACION : El Naranjo DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.31Min.20Seg. LONG. : 91Grad.53Min.20Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un señor se hallaba haciendo una rosa de huata! en la ladera de un terreno, el quemar las matas se produjo un desprendimiento de rocas que le quitaron la vida.

Siglo XX NUMERO : 9 FECHA : 20/03/45 HORA :

POBLACION : Malacatancito DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.10Min.18Seg. LONG. : 91Grad.29Min.58Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : 1,000, Mts. ANCHO : 500, Mts.
ESPEJOR : 40, Mts. VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO : *
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Alarmanle hundimiento de tierra en la aldea Chaqué de Malacatancito, Huehuetenango. Se ha obstruido el curso del río Punillá lo que amenaza a la población.

Siglo XX NUMERO : 10 FECHA : 21/11/51 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.19Min.14Seg. LONG. : 91Grad.28Min.13Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 2 muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Una madre y su hijita encontraron al medio día de antea- ayer la muerte al desplomarseles una peña de más de una tonelada de peso.

Siglo XX NUMERO : 11 FECHA : 10/10/52 HORA : 11:00:

POBLACION : San Rafael La Indep. DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.40Min. 8Seg. LONG. : 91Grad.32Min.12Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 2 muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO : ,
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Dos mineros perecieron en San Rafael La Independencia por un derrumbe de galería subterránea, en la mina Villa Linda, Huehuetenango.

Siglo XX NUMERO : 12 FECHA : 19/05/53 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 14Grad.19Min.15Seg. LONG. : 91Grad.28Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Arbenz recorre tramo entre Huehuetenango y la Frontera Mexicana, no obstante el propósito se vió imposibilitado debido a los grandes derrumbes, por las lluvias.

Siglo XX NUMERO : 13 FECHA : 08/06/56 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.19Min.14Seg. LONG. : 91Grad.28Min.13Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1Muerto2Heridos MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El 6 del corriente ocurrió un derumbe en el Km.403 de la ruta Interamericana en construcción causando la muerte de un trabajador e hiriendo a otros dos.

Siglo XX NUMERO : 14 FECHA : 28/11/56 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.33Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derumbes impiden el paso por El Tapón. Los delegados sólo pudieron llegar al Km. 301 en su recorrido.

Siglo Xx NUMERO : 15 FECHA : 16/01/57 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.33Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : 5000Mts.Cubicos
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Ocurre derrumbe en El Tapón. Se cree que la causa es el no haberse hecho un estudio a fondo en su debida oportunidad de las condiciones geológicas de esa área.

Siglo Xx NUMERO : 16 FECHA : 09/03/57 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.33Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El paso en el Tapón nuevamente cerrado por derrumbes y trabajos de descombramiento.

Siglo XX NUMERO : 17 FECHA : 24/06/59 HORA :

POBLACION : Huahuatenango DEPARTAMENTO : Huahuatenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.33Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 12 75 mm. LLUVIA MENSUAL: 3 11 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un puente fue destruido sobre el río Selegua por un derrumbe de montaña en el tramo de El Tapón a la altura del km. 301.

Siglo XX NUMERO : 18 FECHA : 22/09/62 HORA :

POBLACION : Huahuatenango DEPARTAMENTO : Huahuatenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.33Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 19 84 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 25 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Hoy en la madrugada un enorme derrumbe cayó en el km 295 antes de llegar al Tapón, se suspendió el tránsito de vehículos.

Siglo XX NUMERO : 19 FECHA : 22/07/62 HORA :

POBLACION : San Pedro Necta DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.27Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DEARRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 913 mm. LLUVIA MENSUAL : 60.50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Queda interrumpido el tránsito en la carretera que de la Libertad conduce a San Pedro Necta como consecuencia de los derrumbes ocurridos por las fuertes lluvias.

Siglo XX NUMERO : 20 FECHA : 31/10/62 HORA :

POBLACION : San Pedro Necta DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.30Min.23Seg. LONG. : 91Grad.47Min.53Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DEARRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1652 mm. LLUVIA MENSUAL : 154 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Queda interrumpido el tránsito en la carretera que de la Libertad conduce a San Pedro Necta como consecuencia de los derrumbes ocurridos por las fuertes lluvias.

Siglo XX NUMERO : 21 FECHA : 26/07/63 HORA :

POBLACION : La Mesilla DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 156rad.24Min.12Seg. LONG. : 916rad.41Min.20Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 10 98 mm. LLUVIA MENSUAL: 221,50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un derrumbe de tierra ha interrumpido el tránsito de la carretera que de Huehuetenango conduce hacia La Mesilla se derrumbó una parte de la montaña situada en Chemal.

Siglo XX NUMERO : 22 FECHA : 03/10/64 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 156rad.33Min.40Seg. LONG. : 916rad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 14 93 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 11 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Otros derrumbes en la zona de El Tapón han sido reportados por lo que se dijo que ayer el tránsito fué suspendido.

Siglo XX NUMERO 23 FECHA : 08/10/64 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 156rad.30Min.26Seg. LONG. : 91Grad.18Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,041.50 mm. LLUVIA MENSUAL : 1 18 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD :

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un voluminoso desprendimiento ha interrumpido el tránsito entre Huehuetenango y Aguacatán en la carretera 7W.

Siglo XX NUMERO : 24 FECHA : 13/12/64 HORA : 21:15:00

POBLACION : Chiantla DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 156rad.37Min. 53Seg. LONG. : 91Grad.46Min.28Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : 1, 93 mm. LLLVIA MENSUAL : 45 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD :

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En Chiantla murió ayer una persona soterrada al caerle encima una gran cantidad de tierra cuando se encontraba sacando barro de un paredón.

Siglo XX NUMERO : 25 FECHA : 05/10/65 HORA :

POBLACION : Chiantla DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.36Min.10Seg. LONG. : 91Grad.42Min. 0Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 10 46 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 78 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Un hundimiento causado por las fuertes lluvias en la al-
des Cantinil, Chiantla, provocó que varias casas se de-
rumbaran, el 3 del mes en curso.

Siglo XX NUMERO : 26 FECHA : 20/10/65 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.33Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carrteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 29 79 mm. LLUVIA MENSUAL: 5 39 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
El tramo denominado El Tapón a partir del km. 311 se
encuentra obstruido por derrumbes de roca y tierra que
dificultan cualquier movimiento de vehículos.

Siglo XX NUMERO : 27 FECHA : 21/07/66 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.33Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 5,314.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 901.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Pequeños derrumbes entre San Cristobal Totonicapán, Huehuetenango y el tramo hacia La Mesilla, frontera con México.

Siglo XX NUMERO : 23 FECHA : 17/09/66 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.30Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,310 mm. LLUVIA MENSUAL: 236.20 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Ayer un derrumbe registrado en el tramo de Huehuetenango a La Mesilla obstruyó el tráfico a la altura del puente Selegua IV habiendose ya rehabilitado el paso.

Siglo XX NUMERO : 29 FECHA : 08/09/67 HORA :

POBLACION : La Mesilla DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 156rad.24Min.30Seg. LONG. : 916rad.41Min.50Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,106.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 237.40 mm
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El tramo carretero entre Huehuetenango y La Mesilla se vio afectado por un derrumbe el 4 del presente a la altura de los kms. 303 y 320.

Siglo XX NUMERO : 30 FECHA : 21/09/68 HORA :

POBLACION : Colotenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 156rad.24Min.15Seg. LONG. : 916rad.42Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 956.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 233 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un derrumbe se produjo el martes sobre la carretera Interamericana a la altura del km. 292, jurisdicción de Colotenango.

Siglo XX NUMERO : 31 FECHA : 30/09/68 HORA :

POBLACION : El Tapón DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.33Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,030.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 205.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
Un derrumbe de piedra dañó la losa y el barandal de el
puente sobre el río Selegua II

Siglo XX NUMERO : 32 FECHA : 29/08/69 HORA :

POBLACION : Sn Antonio Las Nubes DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.23Min.20Seg. LONG. : 91Grad.28Min.40Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,473.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 3.24 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
El río Selegua creció desmesuradamente, causando derrum
bes y poniendo en peligro a los habitantes de la aldea
Sn Antonio Las Nubes, Chiantla.

Siglo XX NUMERO : 33 FECHA : 30/08/69 HORA :

POBLACION : Sn Pedro Necta DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.29Min.24Seg. LONG. : 91Grad.45Min.56Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : . ANCHO : .
ESPEJOR : . VOLUMEN : .
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,827.90 mm. LLUVIA MENSUAL: 603.10 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En Huehuetenango han ocurrido desplomes en San Pedro Necta y Chiantla, siendo el transporte y la comunicación muy difícil.

Siglo XX NUMERO : 34 FECHA : 20/09/69 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.33Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 500, Mts. ANCHO :
ESPEJOR : . VOLUMEN : 70000Mt.Cúbicos
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,827.90 mm. LLUVIA MENSUAL: 5.48 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Enorme derrumbe que se registró a consecuencia de las fuertes lluvias en la carretera Interamericana en el lugar conocido como El Tapón ha cerrado el paso.

Siglo XX NUMERO : 35 FECHA : 05/11/69 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.29Min.24Seg. LONG. : 91Grad.45Min.56Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMEE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 13 08 mm. LLUVIA MENSUAL : 54 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El paso por la carretera interamericana a la altura del Km. 305 quedó interrumpido desde ayer debido a un gran derrumbe que provocaron las fuertes lluvias

Siglo XX NUMERO : 36 FECHA : 31/08/70 HORA :

POBLACION : San Mateo Ixtatán DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.49Min.43Seg. LONG. : 91Grad.29Min.29Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 2,463.50 mm. LLUVIA MENSUAL : 434.50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Ocorre derrumbe en la ruta nacional No. 9 en San Mateo Ixtatán, Parillas, Huehuetenango. se trabaja intensamente para dejar expedito el trazo.

Siglo XX NUMERO : 37 FECHA : 31/08/70 HORA :

POBLACION : Huehuetenango DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.24Min.18Seg. LONG. : 91Grad.44Min.55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DEPRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Fue despejada la ruta interamericana a la altura del Km. 304 donde anoche se registraron derrumbes.

Siglo XX NUMERO : 38 FECHA : 05/09/70 HORA :

POBLACION : El Tepón DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.24Min.15Seg. LONG. : 91Grad.42Min.55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1358 mm. LLUVIA MENSUAL : 929 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Fuertes derrumbes se produjeron en la madrugada de hoy en los kms. 281, 284, 287, 294 y 305 de la carretera Interamericana sección occidental.

Siglo XX NUMERO : 39 FECHA : 05/09/70 HORA :

POBLACION : Xamal DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.24Min.30Seg. LONG. : 91Grad.41Min.20Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 902.90 mm. LLUVIA MENSUAL: 135.30 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derrumbes localizados en la carretera Interamericana
sección Occidental a la altura de Xamal.

Siglo XX NUMERO : 40 FECHA : 01/10/70 HORA :

POBLACION : El Tapón DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.33Min.40Seg. LONG. : 91Grad.51Min.10Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Tres grandes derrumbes han interrumpido El Tapón a la
altura de los kms. 295 , 305 y 311.

Siglo XX NUMERO : 41 FECHA : 23/06/77 HORA :

POBLACION : San Pedro Necta DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.29Min.24Seg. LONG. : 91Grad.45Min.56Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1 herido MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,396.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 405.90 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Desapareció un cerro con las lluvias, en jurisdicción de San Pedro Necta, sepultó una vivienda e hirió a una menor.

Siglo XX NUMERO : 42 FECHA : 14/09/78 HORA :

POBLACION : La Democracia DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.37Min.30Seg. LONG. : 91Grad.53Min.12Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 842.90 mm. LLUVIA MENSUAL: 220 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Entre La Democracia y Huehuetenango se está reparando un hundimiento.

Siglo XX NUMERO : 43 FECHA : 14/09/79 HORA :

POBLACION : Chiantla. DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.21Min.15Seg. LONG. : 91Grad.27Min.28Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,351.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 352.90 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Vías de comunicación del departamento de Huehuetenango se encuentran obstruidas por grandes derrumbes, el municipio de Chiantla se encuentra totalmente incomunicado.

Siglo XX NUMERO : 44 FECHA : 14/09/79 HORA :

POBLACION : Sta. Cruz Barillas DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.48Min. 5Seg. LONG. : 91Grad.18Min.45Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 2,110.20 mm. LLUVIA MENSUAL: 308.80 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

LA carretera que comunica Santa Cruz Barillas con los demás municipios está obstruida por grandes derrumbes.

Siglo XX NUMERO : 45 FECHA : 22/09/79 HORA :

POBLACION : Aguacatan DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.20Min.26Seg. LONG. : 91Grad.18Min.50Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,351.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 352.90 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Se informó que en tramo Aguacatán-Huehuetenango, se des-
peja la carretera que fué interrumpida por los derrum-
bes ocasionados en el lugar.

Siglo XX NUMERO : 46 FECHA : 25/09/79 HORA :

POBLACION : DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.30Min.32Seg. LONG. : 91Grad.36Min.17Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,537.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 427.90 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera Interamericana a la altura del km. 314 se
encuentra interrumpida por derrumbes.

Siglo XX NUMERO : 47 FECHA : 25/09/79 HORA :

POBLACION : San Antonio Huista DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.39Min. 49seg. LONG. : 91Grad.46Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,900.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 442.90 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera que de El Boquerán conduce hacia San Antonio Huista se encuentra interrumpida por derrumbes.

Siglo XX NUMERO : 48 FECHA : 06/07/85 HORA :

POBLACION : DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.14Min.37Seg. LONG. : 91Grad.29Min.55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 768.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 77.50 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En las principales vías del país se agilizan trabajos para reparar los derrumbes; los principales son en los kms. 152,208,292,241,324 de la carretera interamericana

Siglo XX NUMERO : 49 FECHA : 15/06/86 HORA :

POBLACION : La Libertad DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.30Min.46Seg. LONG. : 91Grad.52Min. 8Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,747.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 245.80 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

A consecuencia de estragos causados por la tormenta Agnata, se destruyeron 20 kms. de caminos de acceso y un derrumbe sobre las poblaciones de La Libertad y Quilco.

Siglo XX NUMERO : 50 FECHA : 02/10/87 HORA :

POBLACION : La Democracia DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.37Min.20Seg. LONG. : 91Grad.53Min.12Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 30. Kms. ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 40 Muertos MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,204.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 77.30 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

40 personas murieron en La Democracia, Huehue, al ser arrasados totalmente aldeas y caserios, por el derrumbe del cerro Hoja Blanca causado por las fuertes lluvias.

Siglo XX NUMERO : 51 FECHA : 27/07/89 HORA :

POBLACION : La Libertad DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.30Min.46Seg. LONG. : 91Grad.52Min. 8Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO : ;
ESFESOR : ; VOLUMEN : ;
DAMOS :
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,383.10 mm. LLUVIA MENSUAL: 257.80 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Varias aldeas de Huehuetenango se vieron afectadas por numerosos derrumbes, provocados por las lluvias de las últimas 24 hrs. los cuales soterraron viviendas.

Siglo XX NUMERO : 52 FECHA : 30/09/89 HORA :

POBLACION : El Boquerón DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 15Grad.32Min.13Seg. LONG. : 91Grad.50Min.42Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO : ;
ESPEJOR : ; VOLUMEN : ;
DAMOS :
HUMANOS : ; MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,383.10 mm. LLUVIA MENSUAL: 3.37 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Varias toneladas de roca cubrieron la carretera Interamericana en los kms. 311 al 315 en jurisdicción de El Boquerón, departamento de Huehuetenango.

Siglo : NUMERO : 53 FECHA : 23/11/89 HORA :

POBLACION : Aguacatán DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 153rad.20Min.26Seg. LONG. : 91Grad.19Min.50Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 791.90 mm. LLUVIA MENSUAL : 0.00 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Tramo carretero entre Guiché y Aguacatán, Huehuetenango está a punto de interrumpirse pues a iste una falla geológica que tiende a hundirse entre los kms. 142 y 144.

Siglo : NUMERO : 54 FECHA : 30/09/90 HORA :

POBLACION : Tajumulco DEPARTAMENTO : Huehuetenango
UBICACION : LAT. : 156rad.30Min.22Seg. LONG. : 91Grad.35Min.17Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :
ESPESOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : 1 Muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Carter

LLUVIA ANUAL : 1,467.70 mm. LLUVIA MENSUAL : 275.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la aldea Tajumulco Huehuetenango, una persona murió al caer encima gran cantidad de arena, que se encontraba extrayendo cuando se produjo el derrumbe.
