

**DOCUMENTO ORIGINAL EN MAL ESTADO**

**INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN  
IZABAL**

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	005
TOTAL	005

---

---

Siglo XX          NUMERO :          1          FECHA : 16/10/17          HORA :

POBLACION : Morales                                  DEPARTAMENTO : Izabal  
UBICACION : LAT. : 15Grad.28Min.30Seg. LONG. : 88Grad.49Min.40Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario de Centro América

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :                                  ANCHO :                                  ,  
ESPESOR :                                  VOLUMEN :                                  ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :                                  MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL :                                  mm. LLUVIA MENSUAL :                                  mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Otro derrumbe en la línea del norte. en la milla 194.  
Se tardará dos días en repararla.

---

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :          2          FECHA : 03/07/24          HORA :

POBLACION : Las Quebradas                                  DEPARTAMENTO : Izabal  
UBICACION : LAT. : 15Grad.23Min.53Seg. LONG. : 88Grad.46Min.17Seg  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :                                  ANCHO :                                  ,  
ESPESOR :                                  VOLUMEN :                                  ,  
DAÑOS :  
HUMANOS : Varias víctimas                                  MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL :                                  mm. LLUVIA MENSUAL :                                  mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Se hundió un túnel en la vía del norte cerca de las Quebradas habiendo ocasionado varias víctimas y heridos entre los trabajadores.

---

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :          3          FECHA : 25/09/33          HORA :

POBLACION : Puerto Barrios                  DEPARTAMENTO : Izabal  
UBICACION : LAT. : 15Grad.28Min.30Seg. LONG. : 89Grad.49Min.40Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO          :                          ANCHO          :  
ESPESOR       :                          VOLUMEN       :  
DAÑOS          :  
HUMANOS       :                          MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL    :                          mm. LLUVIA MENSUAL:                          mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO       :  
INTENSIDAD      :  
MAGNITUD       :

OBSERVACIONES :  
El rio Matagua continuó ayer ocasionando deslaves sobre la línea férrea.

---

---

Siglo XX          NUMERO :          4          FECHA : 22/10/70          HORA :

POBLACION : Izabal                          DEPARTAMENTO : Izabal  
UBICACION : LAT. : 15Grad.15Min.12Seg. LONG. : 89Grad. 5Min.43Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO          :          75, Mts.                          ANCHO          :                          ,  
ESPESOR       :                          VOLUMEN       :  
DAÑOS          :  
HUMANOS       :                          MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL    : 2,169.60 mm. LLUVIA MENSUAL:          320.30 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO       :  
INTENSIDAD      :  
MAGNITUD       :

OBSERVACIONES :  
A la altura del km. 197 de la carretera al Atlántico, una falla geológica produjo un hundimiento de aproximadamente 75 mts de longitud, con una profundidad de 6 m.

---

---

---

Ciclo XX      NUMERO :      5      FECHA : 28/09/84      HORA :

POBLACION : Pto. Barrios      DEPARTAMENTO : Izabal  
UBICACION : LA .      153rad.15Min.12Seg.      LONG. : 89Grad. 5Min.43Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ANCHO :  
ESPESOR :      VOLUMEN :  
CARGOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 2.455.30 mm.      LLUVIA MENSUAL:      529.30 mm.

ACTIVIDAD SISMICA :

EPICENTRO :

INTENSIDAD:

MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En el km. 217 de la ruta a Pto. Barrios a consecuencia de las lluvias se produjeron varios derrumbes que obsta- culizaron parcialmente el paso de vehiculos.

---

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN  
JALAPA

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	014
TOTAL	014

---

---

Siglo XX      NUMERO :      1      FECHA : 01/04/27      HORA :

POBLACION : Jalapa      DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.38Min. 25seg. LONG. : 89Grad.58Min.52Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 muerto      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Dos trabajadores que se ocupaban en sacar arena quedar  
ron soterrados al venirseles el paredón encima, uno pe  
reció y al otro se rescató con vida, aunque muy herido.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      2      FECHA : 08/10/29      HORA :

POBLACION : Mataquescuintla      DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.31Min.34Seg. LONG. : 90Grad.11Min.14Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Quince derrumbes se registraron en la carretera de Mata  
quescuintla.

---

---

---

---

Siglo XX NUMERO : 3 FECHA : 15/10/29 HORA :

POBLACION : El Aguacate DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 146°rad.34Min.25Seg. LONG. : 906rad. 6Min.25Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,  
ESPESOR : , VOLUMEN : ,  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El temporal no ha cesado, registrandose muchos derrum-  
bes en la carretera que conduce a estacion Jalapa

---

---

---

---

Siglo XX NUMERO : 4 FECHA : 18/10/29 HORA :

POBLACION : Jalapa DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 143rad.38Min. 2Seg. LONG. : 896rad.58Min.53Seg  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,  
ESPESOR : , VOLUMEN : ,  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Con motivo de las fuertes lluvias se han registrado der-  
rumbes de alguna consideración.

---

---



---

Siglo XX      NUMERO :      5      FECHA : 23/10/29      HORA :

POBLACION : Peña Partida      DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.42Min.40Seg. LONG. : 90Grad. 2Min.30Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Dificil aún comunicarse con Jalapa, a consecuencia de las lluvias caudalosas lavaron por completo un km. de carretera y enterraron con enormes derrumbes otro km.

---

---

Siglo XX      NUMERO :      6      FECHA : 23/05/33      HORA :

POBLACION : Jalapa      DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.43Min.32Seg. LONG. : 90Grad. 3Min.40Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Las ultimas lluvias han afectado algunos caminos de los departamentos de Jalapa y Zacapa. Se registró un derrumbe de considerable extensión que puede extenderse.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      7      FECHA : 29/06/60      HORA :

POBLACION : San Pedro Pinula      DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min.45Seg. LONG. : 89Grad.59Min.32Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ANCHO :  
ESPESOR :      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Se produjo una interrupción a la altura del km 123, provocada por grandes derrumbes, de los cortes de la carretera.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      8      FECHA : 04/07/66      HORA :

POBLACION : Mataquesquintla      DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.31Min.34Seg. LONG. : 90Grad.11Min.14Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ANCHO :  
ESPESOR :      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El temporal que ha azotado por más de una semana ha provocado derrumbes y fangales que han obstruido la carretera No. 18 que conduce hacia la capital.

---

---

---

---

Siglo XY          NUMERO    :       9          FECHA    : 21/07/66    HORA    :

POBLACION    : Jalapa                            DEPARTAMENTO    : Jalapa  
UBICACION    : LAT.    : 14Grad.31Min.34Seg.    LONG.    : 90Grad.11Min.14Seg.  
FUENTE DE INFORMACION    : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO        :    ANCHO        :     
ESPESOR      :    VOLUMEN      :     
DAÑOS        :     
HUMANOS      :    MATERIALES    : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR    : Lluvia

LLUVIA ANUAL    : 1.209.40 mm.    LLUVIA MENSUAL:        2 23 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA    :  
EPICENTRO        :  
INTENSIDAD:        :  
MAGNITUD        :

OBSERVACIONES :

Cerrada la ruta Jalapa-Matequesquintla por derrumbes sobre la carretera.

---

---

Siglo XY          NUMERO    :      10         FECHA    : 01/08/66    HORA    :

POBLACION    : Jalapa                            DEPARTAMENTO    : Jalapa  
UBICACION    : LAT.    : 14Grad.31Min.24Seg.    LONG.    : 90Grad.11Min.14Seg.  
FUENTE DE INFORMACION    : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO        :    ANCHO        :     
ESPESOR      :    VOLUMEN      :     
DAÑOS        :     
HUMANOS      :    MATERIALES    : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR    : Lluvia

LLUVIA ANUAL    :    14 08 mm.    LLUVIA MENSUAL:        2 05 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA    :  
EPICENTRO        :  
INTENSIDAD:        :  
MAGNITUD        :

OBSERVACIONES :

La carretera R No. 18 ( Jalapa-Matequesquintla) se encuentra interrumpida por los derrumbes y deslizas. Posiblemente se rehabilitará en una semana.

---

---

---

Siglo XX NUMERO : 11 FECHA : 24/08/66 HORA :

POBLACION : Jalapa DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.31Min.34Seg. LONG. : 90Grad.11Min.14Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO : ;  
ESPESOR : ; VOLUMEN : ;  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 14 08 mm. LLUVIA MENSUAL: 2 05 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un enorme derrumbe se registró sobre la pista de la carretera que conduce de Jalapa a Matabaque-cuintla en el Km. 101 impidiendo el paso de vehículos.

---

---

Siglo XX NUMERO : 12 FECHA : 26/10/68 HORA :

POBLACION : Los Achietes DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.39Min. 25Seg. LONG. : 89Grad.58Min.52Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ; ANCHO : ;  
ESPESOR : ; VOLUMEN : ;  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 940.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 224.80 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera que de Jalapa conduce a Sanarate, cayeron varios derrumbes que obstaculizan el paso de vehículos.

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :      13      FECHA : 05/09/69          HORA :

POBLACION : San Pedro Pinula          DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.31Min.34Seg. LONG. : 90Grad.11Min.14Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :            ,            ANCHO :            ,  
ESPEJOR :          ,            VOLUMEN :          ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :                            MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,352.20 mm. LLLVIA MENSUAL:      324.90 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Hay derrumbes en la ruta nacional 18, San Pedro Pinula  
Mataquesquintla, en los Kms. 26 y 27.

---

---

---

---

Siglo XX          NUMERO :      14      FECHA : 11/09/75          HORA :

POBLACION : Mataquesquintla          DEPARTAMENTO : Jalapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.31Min.34Seg. LONG. : 90Grad.11Min.14Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :            ,            ANCHO :            ,  
ESPEJOR :          ,            VOLUMEN :          ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :                            MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :                          mm. LLLVIA MENSUAL:                          mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Se informa que en el tramo Mataquesquintla-Jalapa ocu-  
rieron varios derrumbes que interrumpieron el tránsito

---

---

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN  
JUTIAPA

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	025
Total	025

---

---

Siglo XX      NUMERO :      1      FECHA : 18/09/24      HORA :

POBLACION : Amayito      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.16Min.40Seg. LONG. : 89Grad.56Min. 8Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

De Jutiapa a Amayito, se encuentra interrumpida la carretera por derrumbes.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      2      FECHA : 13/10/27      HORA :

POBLACION : Jutiapa      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.15Min.30Seg. LONG. : 90Grad.10Min. 5Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Debido a las lluvias se ha registrado un derrumbe en la cuesta de la Concha.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      3      FECHA : 18/04/28      HORA :

POBLACION : Las Marias      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.14Min.29Seg. LONG. : 89Grad.49Min. 9Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESFESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 muerto      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Ayer en la carretera en construcción, en las Marias, vía Jerez, murió un peón de Caminos al caerle encima una peña donde trabajaban.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      4      FECHA : 20/05/28      HORA :

POBLACION : Zacualpa      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.15Min.30Seg. LONG. : 90Grad.10Min. 55seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPEJOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Anteocha se desató un temporal, ocasionando derrumbes y hundimientos en la cuesta de la Concha, principalmente en el tramo de Zacualpa al Molino.

---

---



---

Siglo XX      NUMERO :      5      FECHA : 13/09/28      HORA :

POBLACION : Quezada      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.16Min.16Seg. LONG. : 90Grad. 2Min.17Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESFESOR :      ,      VOLUMEN :      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 herido      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En una arenera donde se extrae material una persona que dé atrapada, lograndose rescatarla por los vds. pero con heridas graves.

---

---

Siglo XX      NUMERO :      6      FECHA : 10/09/29      HORA :

POBLACION : Zacualpa      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.15Min.00Seg. LONG. : 90Grad.10Min. 55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPEJOR :      ,      VOLUMEN :      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Con motivo de las fuertes lluvias en el oriente se han producido derrumbes en la cuesta de la concha que han interrumpido el trafico.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      7      FECHA : 18/09/29      HORA :

POBLACION : Zacualpa                      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.15Min.30Seg.   LONG. : 90Grad.10Min. 55seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO      :      ,                      ANCHO      :      ,  
ESPESOR    :      ,                      VOLUMEN    :  
DAÑOS      :  
HUMANOS    :                      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL      :                      mm.    LLUVIA MENSUAL:                      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD      :

OBSERVACIONES :  
Catorce derrumbes se registraron en la cuesta de la corona jurisdicción de Zacualpa.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      8      FECHA : 27/09/29      HORA :

POBLACION :                                  DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.16Min.53Seg.   LONG. : 89Grad.53Min.33Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO      :      2. Kms.                      ANCHO      :      9. Mts.  
ESPESOR    :      ,                      VOLUMEN    :  
DAÑOS      :  
HUMANOS    :                      MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL      :                      mm.    LLUVIA MENSUAL:                      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD      :

OBSERVACIONES :  
Enorme grieta que se abre bruscamente en el cerro de Cheta ha causado alarma en la población.

---

---

---

---

Siglo X<      NUMERO :      9      FECHA : 15/07/36      HORA :

POBLACION : Zacualpa      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.15Min.30Seg. LONG. : 90Grad.10Min. 5Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN : 125 mts cúbicos  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la cuesta La Conora se desalojaron 125 mts cúbicos de derrumbe.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      10      FECHA : 20/11/36      HORA :

POBLACION : El Adelanto      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.10Min. 6Seg. LONG. : 89Grad.49Min.37Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :      ,  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Jbros

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En El Adelanto, se observó en terrenos de el Guabino1 un hundimiento de aproximadamente 40 manzanas, se ven enormes grietas en los terrenos afectados.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      11      FECHA : 01/01/37      HORA :

POBLACION : Cerro Gordo      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.17Min.23Seg. LONG. : 89Grad.55Min. 55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 3 heridos      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Tres personas fueron victimas del trabajo, en el lugar llamado Cerro Gordo, se desplomó una peña mientras trabajaban debajo de la misma.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      12      FECHA : 24/12/49      HORA :

POBLACION : Las Lagunitas      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.12Min.25Seg. LONG. : 89Grad.49Min.55Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En las Lagunitas se registró el pasado 21 un gigantesco derrumbe que causo perdidas a la agricultura, el hundimiento es de 64 manzanas y unos 100 mts de profundidad.

---

---

---

---

Siglo **XX** NUMERO : **13** FECHA : **05/10/53** HORA :

POBLACION : **Jutiapa** DEPARTAMENTO : **Jutiapa**  
UBICACION : LAT. : **14Grad.16Min.58Seg.** LONG. **89Grad.53Min.33Seg.**  
FUENTE DE INFORMACION : **Diario El Imparcial**

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO  
ESPESOR : , VOLUMEN  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : **Carreteras**

MECANISMO ACTIVADOR : **Lluvia**

LLUVIA ANUAL : **11 20 mm.** LLUVIA MENSUAL : **1 84 mm.**  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El tránsito sobre la carretera internacional en jurisdicción de Jutiapa ha quedado interrumpido en varios tramos debido a derrumbes.

---

---

---

---

Siglo NUMERO : **14** FECHA : **08/06/64** HORA :

POBLACION : **Zacualpa** DEPARTAMENTO : **Jutiapa**  
UBICACION : LAT. : **14Grad.15Min.30Seg.** LONG. **90Grad.10Min.05Seg.**  
FUENTE DE INFORMACION : **Diario El Imparcial**

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO  
ESPESOR : , VOLUMEN  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : **Carreteras**

MECANISMO ACTIVADOR : **Lluvia**

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derrumbes en la Concha, las fuertes lluvias han comenzado a causar daños en las carreteras, derrumbes y deslizamientos se registran.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      15      FECHA : 21/07/66      HORA :

POBLACION : Jutiapa      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad. 8Min. 2Seg. LONG. : 90Grad. 0Min. 35Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :                      ANCHO :                      ;  
ESPESOR :                      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :                      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      17 86 mm. LLUVIA MENSUAL :      2 93 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Se registraron derrumbes sobre la carretera asfaltada que va del Molino-Oratorio-Jalpatagua-Río Paz. No hay interrupción del tránsito.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      16      FECHA : 21/07/66      HORA :

POBLACION : Jutiapa      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.15Min.30Seg. LONG. : 90Grad.10Min. 5Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :                      ANCHO :                      ;  
ESPESOR :                      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :                      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      17 86 mm. LLUVIA MENSUAL :      2 93 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Carretera interamericana sección oriental (Guatemala-San Cristóbal-Frontera) con ligeros derrumbes a la altura de La Conora . No se ha interrumpido el paso.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      17      FECHA : 05/09/69      HORA :

POBLACION : Jutiapa      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.15Min.44Seg. LONG. : 90Grad. 7Min.46Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 909.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 247.40 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la zona vial número dos a la altura del Km. 87 de la  
carretera a Jutiapa hay un derrumbe pero no se ha inter-  
rumpido el tráfico.

---

---

Siglo XX      NUMERO :      18      FECHA : 11/09/69      HORA :

POBLACION : Jutiapa      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.15Min.30Seg. LONG. : 90Grad.10Min. 56Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,952.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 388 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La cuesta de La Conora se encuentra totalmente inter-  
rumpida por los desprendimientos de material rocoso  
que se han precipitado sobre la pista cerrando el paso.

---

Siglo XX NUMERO : 19 FECHA : 02/09/69 HORA :

POBLACION : Anguatú DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.34Min. 55Seg. LONG. : 89Grad.27Min.23Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :  
ESPESOR : VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la carretera CA-12, que conduce de Padre Miguel a Anguatú, ocurrieron varios derrumbes.

Siglo XX NUMERO : 20 FECHA : 04/09/70 HORA :

POBLACION : Concepción las Minas DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.28Min.55Seg. LONG. : 89Grad.26Min.59Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO :  
ESPESOR : VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Informaciones llegadas de Chiquimula aseguran que desde ayer empezaron a abrirse enormes grietas sobre las faldas del cerro El Sillón.



---

---

Siglo XX      NUMERO :      21      FECHA : 13/08/71      HORA :

POBLACION : Anguiatú      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.34Min. 5Seg. LONG. : 89Grad.27Min.23Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      .      ANCHO :  
ESPESOR :      .      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la carretera hacia Esquipulas en la ruta C-A 12 que conduce de padre Miguel hacia Anguiatú se encuentra interrumpida por derrumbes.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      22      FECHA : 27/08/71      HORA :

POBLACION : Anguiatú      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.34Min. 5Seg. LONG. : 99Grad.27Min.23Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      .      ANCHO :      .  
ESPESOR :      .      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL :      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Ayer se produjeron varios derrumbes en la carretera que conduce a Anguiatú.

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      23      FECHA : 12/10/71      HCRA :

POBLACION : Anguiatu      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.34Min. 5Seg. LONG. : 89Grad.27Min.23Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La ruta Padre Miguel-Anguiatú se encuentra interrumpida por derrumbes.

---

---

Siglo XX      NUMERO :      24      FECHA : 24/08/87      HORA :

POBLACION : Jalpatagua      DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad. 8Min. 2Seg. LONG. : 90Grad. 0Min.35Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPESOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL :      12 29 mm. LLUVIA MENSUAL:      55 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El hundimiento de 20 manzanas de terreno, a 15 km. de Jalpatagua, Jutiapa, ha alcanzado proporciones alarmantes y de seguir podrían desaparecer tres aldeas.

---

---

---

Diglo YN          NUMERO :    25     FECHA : 06/10/87     HORA : 21:00:00

POBLACION : Sn. Rafael el Rosario          DEPARTAMENTO : Jutiapa  
UBICACION : LAT. : 14Grad.14Min. 35seg. LONG. : 89Grad.40Min. 45seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO        :                                ANCHO       :                                 
ESPESOR     :                                VOLUMEN    :                                 
DAÑOS        :                                 
HUMANOS     :                                MATERIALES : Vivienda

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvias

LLUVIA ANUAL    : 1,829.50 mm. LLUVIA MENSUAL:    194.20 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

50 familias quedaron sin casas al quedar secuitadas por un alud de piedra y lodo en la aldea San Rafael El Rosario de Asunción Alta, a consecuencia de las lluvias.

---

---

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN  
PETEN

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	005
TGTAL	005

---

---

Siglo XX      NUMERO :      1      FECHA : 10/09/47      HORA :

POBLACION : Fallabón      DEPARTAMENTO : Petén  
UBICACION : LAT. : 17Grad. 2Min. 18Seg. LONG. : 89Grad. 9Min. 8Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPEJOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : 1 muerto      MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL :      mm. LLUVIA MENSUAL:      mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Una persona pereció soterrada en una cueva al encontrar  
se extrayendo arena para la construcción de su propia  
casa.

---

---

---

---

Siglo XX      NUMERO :      2      FECHA : 01/10/69      HORA : 19:00:

POBLACION : Flores      DEPARTAMENTO : Petén  
UBICACION : LAT. : 16Grad. 55Min. 45Seg. LONG. : 89Grad. 53Min. 20Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO :      ,      ANCHO :      ,  
ESPEJOR :      ,      VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS :      MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,990.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 380.60 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Desde la noche del 28/09 comenzó a agrietarse la parte  
occidental del anillo que circunda a Flores.

---

---

---

---

Siglo XX NUMERO : 3 FECHA : 21/07/71 HORA :

POBLACION : Poptún DEPARTAMENTO : Petén  
UBICACION : LAT. : 16Grad.19Min.40Seg. LONG. : 89Grad.25Min.20Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,  
ESPESOR : , VOLUMEN : ,  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

A la altura del Km 150 se han producido grandes derrum-  
bes que hacen imposible el paso de toda clase de vehicu-  
los.

---

---

---

---

Siglo XX NUMERO : 4 FECHA : 24/06/74 HORA :

POBLACION : Dolores DEPARTAMENTO : Petén  
UBICACION : LAT. : 16Grad.30Min.58Seg. LONG. : 89Grad.24Min.57Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,  
ESPESOR : , VOLUMEN : ,  
DAÑOS :  
HUMANOS : 3 muertos MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 1,212.70 mm. LLUVIA MENSUAL : 128 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD :  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

3 cazadores murieron soterrados en una cueva en el mun-  
cipio de Dolores Petén.

---

---

---

Slglo X\* NUMERO : 3 FECHA : 13/10/79 HORA :

POBLACION : DEPARTAMENTO : Petén  
UBICACION : LAT. : 16Grad.19Min.40Seg. LONG. : 89Grad.25Min.20Seg.  
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :  
LARGO : ANCHO :  
ESPESOR : VOLUMEN :  
DAÑOS :  
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 1,911.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 189.10 mm.  
ACTIVIDAD SISMICA :  
EPICENTRO :  
INTENSIDAD:  
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :  
Grandes derrumbes se han registrado a consecuencia de las torrenciales lluvias, las cuales tienen interrumpido el tráfico desde Rio Dulce hasta Flores.

---