

DOCUMENTO ORIGINAL EN MAL ESTADO

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN
EL PROGRESO

Número de eventos ocurridos en el siglo XIX	000
Número de eventos ocurridos en el siglo XX	056
TOTAL	056

Siglo XX NUMERO : 1 FECHA : 28/08/24 HORA :

POBLACION : El Jicaro DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.51Min.12Seg. LONG. : 90Grad. 3Min.58Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Entre las estaciones del ferrocarril de el Jicaro y El Rancho hubo un derrumbe de consideración.

Siglo XX NUMERO : 2 FECHA : 23/11/27 HORA :

POBLACION : San Agustín Acasagua DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.56Min.37Seg. LONG. : 89Grad.58Min. 7Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN : ,
DAÑOS :
HUMANOS : 1 muerto MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Cortes

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

una persona murió al quedar sepultada bajo un paredón de donde sacaba material para elaborar ladrillos.

Siglo XX NUMERO : 5 FECHA : 17/09/29 HORA :

POBLACION : Guastatoya DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.48Min. 55Seg. LONG. : 90Grad.16Min.23Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : 30, Pies ANCHO : ,
ESPESOR : 3, Pies VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
En la milla 176 se registró un derrumbe que impidió el paso del tren.

Siglo XX NUMERO : 6 FECHA : 25/09/29 HORA :

POBLACION : El Guineal DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.48Min.30Seg. LONG. : 89Grad.58Min.47Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :
LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :
En la aldea el Guineal a causa de multiples nacimientos de agua, se corre el riesgo que el pueblo se hunda ya que las casas se rajaron y se registran deslaves.

Siglo XX NUMEPO : 9 FECHA : 11/11/29 HORA :

POBLACION : Santa Rita DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.51Min.55Seg. LONG. : 90Grad. 0Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : ,
ESPEJOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Serios hundimientos se han registrado en el municipio de El Progreso, se trata de un volcan en formación, algunos fenómenos geológicos se han registrado.

Siglo XX NUMERO : 10 FECHA : 13/11/29 HORA :

POBLACION : Casas Viejas DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.51Min.55Seg. LONG. : 90Grad. 0Min.35Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : ANCHO : ,
ESPEJOR : VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATEPIALES : Agricultura

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL: mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Cavernas interiores se forman en sucesivos derrumbes ocasionan los hundimientos, no hay peligro para la población, más deben tomarse las precauciones.

Siglo XX NUMERO : 15 FECHA : 11/07/36 HORA :

POBLACION : Sanarate DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.47Min. 2Seg. LONG. : 90Grad.12Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

No ha sido posible dejar expedito el tránsito de la autovía Sanarate-Agua Caliente, no deja de llover y por esa razón lo que se repara se descompone nuevamente.

Siglo XX NUMERO : 16 FECHA : 13/07/36 HORA :

POBLACION : El Rancho DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.51Min.12Seg. LONG. : 90Grad. 3Min.58Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El tren rápido de Chiquimula a la Capital llegó con retraso por derrumbes entre el Progreso y El Rancho.

Siglo XX NUMERO : 19 FECHA : 22/03/37 HORA :

POBLACION : Sanarate DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.50Min.30Seg. LONG. : 90Grad.20Min.20Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : ; VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Otros

LLUVIA ANUAL : 7 01 mm. LLUVIA MENSUAL : 0.00 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El cerro El Tamarindo se esta derrumbando desde ayer
amenaza con obstruir el cauce del rio los platanos peli-
grando asi los habitantes de Sunzapote y el Carmen.

Siglo XX NUMERO : 20 FECHA : 26/05/37 HORA :

POBLACION : Santa Cruz DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.45Min. 0Seg. LONG. : 90Grad.15Min.45Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 701.10 mm. LLUVIA MENSUAL : 1 94 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Las lluvias han causado algunos daños de consideración
tales como derrumbes sobre la línea férrea del norte
entre El Chile y Santa Cruz.

Siglo XX NUMERO : 27 FECHA : 02/10/58 HORA :

POBLACION : El Progreso DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.51Min.12Seg. LONG. : 90Grad. 3Min.58Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : 12. Mts. ANCHO : ,
ESPEJOR : 2. Mts. VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 601.30 mm. LLUVIA MENSUAL: 1 0^o mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

El canal férreo Norte a la altura de la milla 6.10.3.4 se encuentra interrumpido a causa de un derrumbe.

Siglo XX NUMERO : 28 FECHA : 29/06/60 HORA :

POBLACION : Mel País DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.54Min.42Seg. LONG. : 89Grad.53Min.19Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 660.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 204.70 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En el tramo de la carretera al Atlántico entre los Km. 25 al 27, se ha hundido la carretera, alcanzando ya una profundidad de 4 mts.

Siglo XX NUMERO : 29 FECHA : 24/08/60 HORA :

POBLACION : El Rancho DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 15Grad. 0Min.14Seg. LONG. : 90Grad.12Min. 0Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : . ANCHO : .
ESPESOR : . VOLUMEN : .
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 850.40 mm. LLUVIA MENSUAL : 1 41 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Se produjo un derrumbe y deslave de grandes proporciones en el tramo El Rancho-Salama, una idea es que cayeron rocas del tamaño de una casa.

Siglo XX NUMERO : 30 FECHA : 13/07/64 HORA :

POBLACION : El Progreso DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.50Min.20Seg. LONG. : 90Grad.11Min. 55Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : . ANCHO : .
ESPESOR : . VOLUMEN : .
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 478.40 mm. LLUVIA MENSUAL : 69.60 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

En la ruta Salamá-Cobán a la altura del puente San Clemente, las lluvias torrenciales provocaron deslaves.

Siglo XX NUMERO : 31 FECHA : 08/10/64 HORA :

POBLACION : Agua Caliente DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.44Min.40Seg. LONG. : 90Grad.19Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 520.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 37.20 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La red vial en la ruta al Atlántico ha sido interrumpida por algunos derrumbes que han ocurrido entre Agua Caliente y El Rancho.

Siglo XX NUMERO : 32 FECHA : 08/10/64 HORA :

POBLACION : El Rancho DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.54Min.55Seg. LONG. : 90Grad. 0Min.25Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : 520.60 mm. LLUVIA MENSUAL: 37.30 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera que va de El Rancho a Salamá y a Cobán presenta inundaciones y pequeños derrumbes que ya están siendo despejados.

Siglo XX NUMERO : 47 FECHA : 13/03/76 HORA :

POBLACION : Sanarate DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.47Min. 2Seg. LONG. : 90Grad.12Min.15Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESFESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 732.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 0.00 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

La carretera del Atlantico presenta innumerables derrum-
bes, en el El Taponcito, la fuerza telúrica partió en
dos un cerro que se derrumbó sobre la carretera.

Siglo XX NUMERO : 48 FECHA : 25/05/76 HORA : 22:00:

POBLACION : El Rancho DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.51Min.12Seg. LONG. : 90Grad. 3Min.58Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES :

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 376.40 mm. LLUVIA MENSUAL: 77.30 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Deslizamientos subterráneos, fuertes explosiones, retum-
bos, en varios cerros, oyeron anoche los vecinos de El
Rancho, jurisdicción de San Agustín Acasagustlan.

Siglo XX NUMERO : 51 FECHA : 11/10/76 HORA :

POBLACION : Agua Caliente DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.44Min.40Seg. LONG. : 90Grad.19Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Diario El Imparcial

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : ; VOLUMEN : ,
DAÑOS : ;
HUMANOS : ; MATERIALES : Otros

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 732.50 mm. LLUVIA MENSUAL: 119.40 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

A causa de un temblor se cayó el puente Bayley, instalada por Estados Unidos. Además han ocurrido derrumbes y deslaves en el mismo tramo.

Siglo XX NUMERO : 52 FECHA : 16/02/76 HORA : 09:00:

POBLACION : DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.49Min.22Seg. LONG. : 90Grad.17Min.19Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPESOR : ; VOLUMEN : ,
DAÑOS : ;
HUMANOS : ; MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR :

LLUVIA ANUAL : 669.10 mm. LLUVIA MENSUAL: 0.00 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD :
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Varias carreteras sufrieron derrumbes y deslaves, interrumpiéndose el paso de vehículos; el ferrocarril mixto #2 a Barrios se retrasó por un derrumbe en la milla 166

Siglo XX NUMERO : 55 FECHA : 27/05/90 HORA :

POBLACION : Sanarate DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.47Min.14Seg. LONG. : 90Grad.11Min.54Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : 1 49 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Un deslave ocurrió en el Km. 65 de la carretera al Atlántico, en jurisdicción de Sanarate. Las torrenciales lluvias provocaron el desprendimiento, la obstrucción.

Siglo XX NUMERO : 56 FECHA : 23/10/90 HORA :

POBLACION : DEPARTAMENTO : El Progreso
UBICACION : LAT. : 14Grad.44Min.40Seg. LONG. : 90Grad.19Min.30Seg.
FUENTE DE INFORMACION : Prensa Libre

DIMENSIONES DEL DERRUMBE :

LARGO : , ANCHO : ,
ESPEJOR : , VOLUMEN :
DAÑOS :
HUMANOS : MATERIALES : Carreteras

MECANISMO ACTIVADOR : Lluvia

LLUVIA ANUAL : mm. LLUVIA MENSUAL : 1 12 mm.
ACTIVIDAD SISMICA :
EPICENTRO :
INTENSIDAD:
MAGNITUD :

OBSERVACIONES :

Derrumbe se produjo en el Km. 26 de la carretera al Atlántico, causado por las fuertes lluvias que han azotado el país en los últimos días.
